

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Transport Services B.V. (compressorstation Ommen) te Vilsterse Allee 11 a, Vilsteren

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 19 juni 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Gasunie Transport Services B.V. (compressorstation Ommen) (verder te noemen Gasunie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Gasunie compressorstation (CS) Ommen?*

Gasunie CS Ommen is een compressorstation dat nodig is om de gasdruk op peil te houden voor het gastransport. Daarnaast staat op de locatie Ommen een stikstoffabriek om door toevoeging van stikstof aan de aardgasstroom hoogcalorisch aardgas aan te passen aan de zogenaamde Slochteren-kwaliteit.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

Deze inspectie is een vervolg op de systeeminspectie op het hoofdkantoor van NV Nederlandse Gasunie te Groningen die op 13 en 14 maart 2019 heeft plaatsgevonden. Op basis van de aldaar verkregen informatie is gecontroleerd of de uitvoering bij het CS Ommen past bij de op het hoofdkantoor gepresenteerde werkwijzen en procedures.

De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderdelen:

- De mate van opvolgingen van de bevindingen uit de inspectie van 2018.
- Ageing passieve brandbeveiliging (PBB).
- Ageing faalmechanisme vermoeiing/fatigue.
- Drukapparatuur voorheen onder zorgplicht.
- De wijze waarop het bedrijf omgaat met wijzigingen en reorganisatie.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Gasunie heeft voor het CS Ommen de getoonde wijzigingen volgens de interne procedures uitgevoerd.
- Gasunie heeft het aspect vermoeiing afdoende onderzocht voor haar installaties op CS Ommen en houdt hier rekening mee tijdens het ontwerp en gebruik.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De brandwerende muur bij de aardgascondensaattank is nog niet voorzien van brandwerende doorvoeringen. Ook zijn voor de inspectie en het onderhoud van deze muur nog geen aandachtspunten geformuleerd.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen

onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- In een gevarenzone werd een niet explosieveilig apparaat gebruikt.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Een volledige inventarisatie en beoordeling van de aanwezige drukapparatuur conform de nieuwe wetgeving is niet uitgevoerd.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. De overtredingen zijn ook op andere locaties van de Gasunie geconstateerd. De handhaving zal **centraal** door de Inspectie SZW worden opgepakt.

Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.