

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Wim Bosman Holding b.v.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 3 en 5 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Wim Bosman Holding b.v. te 's-Heerenberg. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 5 maart 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam

Wat voor een bedrijf is Wim Bosman?

Wim Bosman is een bedrijf dat zich bezighoudt met logistieke dienstverlening. Deze bestaat onder andere uit opslag en voorraadbeheer van verpakte goederen, waaronder gevaarlijke stoffen, orderpicking en verzendgereed maken van de goederen. Daarnaast vinden nog andere activiteiten plaats zoals ompakken, (her)verpakken en assembleren van goederen. Een deel van de goederen bevat gevaarlijke stoffen en daarom valt het bedrijf onder het Brzo 1999.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Wim Bosman de volgende onderdelen:

- de opvolging van bevindingen uit de vorige inspectie;
- de milieu risico analyse (MRA, die beschrijft de risico's voor het oppervlaktewater);
- de kwantitatieve risico analyse (QRA); die beschrijft de risico's voor de omgeving rondom het bedrijf;
- het brandveilig gebruik van de gebouwen.

Resultaten

Wat was op orde

- er is in voldoende mate opvolging gegeven aan de bevindingen uit de vorige inspectie;
- er wordt op een brandveilige manier gebruik gemaakt van het gebouw waar de meeste gevaarlijke stoffen worden opgeslagen;
- er zijn afsluiters geplaatst in het rioolsysteem om ongewenste verontreiniging van het oppervlaktewater bij calamiteiten te voorkomen. Deze sluiten automatisch bij brand en zijn op afstand bedienbaar bij lekkage;
- de uitgangspunten in de rapportage voor de externe risico's zijn in orde.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- Wim Bosman moet nog met een berekening laten zien dat de werking van de afsluiters in het rioolsysteem voldoende is bij calamiteiten met lekkage bij verladen van goederen;
- de milieurisico rapportage die de risico's voor het oppervlaktewater beschrijft is verouderd en niet meer geheel juist. Deze rapportage moet worden geactualiseerd;
- bij de gebouwen waar kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen mag het bedrijf meer aandacht hebben voor brandveilig gebruik van de gebouwen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Met het bedrijf is afgesproken dat een plan van aanpak zal worden ingediend met betrekking tot de verbeterpunten die verband houden met de milieu risico analyse (MRA). Deze afspraak zal worden vastgelegd in een separate brief van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.