

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Primagaz Nederland bv Zutphen te Industrieweg 102, Zutphen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 maart & 14 mei 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Primagaz Nederland bv Zutphen (verder te noemen Primagaz). Deze inspectie was een landelijke inspectie in het kader van het accounthouderschap. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 maart en 14 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Primagaz?

Primagaz is een distributiebedrijf voor LPG. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit:

- bulkopslag en -transport;
- onderhoud- en transport van LPG-tanks;
- transport en opslag van gasflessen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Primagaz de volgende onderdelen:

- Preventie Beleid voor Zware Ongevallen (PBZO)
- Het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) om zware ongevallen te voorkomen;
 - o VBS element i De organisatie en het personeel
 - o VBS element ii: De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
 - o VBS element iii: De controle op de exploitatie
 - o VBS element iv: De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
 - o VBS element v: De planning voor noodsituaties
 - o VBS element vi: Het toezicht op de prestaties
 - o VBS element vii : Controle en analyse

Tijdens deze inspectie is uitsluitend beoordeeld of de werkwijze gedocumenteerd en geschikt is. Het in de praktijk toepassen van de werkwijze zal later per opslagdepot worden beoordeeld.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het preventie beleid voor zware ongevallen is duidelijk beschreven.
- De procedures voor de organisatie en personeel zijn beschreven.
- De procedure voor hoe te handelen bij wijzigingen is beschreven.

Wat waren de verbeterpunten?

- Primagaz beschikt over een PBZO-document dat op een aantal punten aangepast moet worden.

- Primagaz beschikt over procedure en werkinstructies voor de invulling van voor de inventarisatie en beoordelen van gevaren. De documentatie moet op een aantal punten worden aangepast.
- Primagaz heeft een procedure voor de invulling van de beheersing van de werkzaamheden. Deze procedure moet op punten worden verbeterd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

Primagaz beschikt over een verouderde procedure waarmee invulling wordt gegeven aan VBS-element v. Hierdoor voldoet het bedrijf niet aan de minimale vereisten vanuit de Seveso III richtlijn.

Primagaz beschikt over een conceptversie van een procedure waarmee invulling is gegeven aan VBS-element vii. Deze procedure voldoet niet aan de minimale vereisten vanuit de Seveso III richtlijn.

Primagaz beschikt over een procedure waarmee invulling wordt gegeven aan VBS-element vi. De procedure voor het ongevalsonderzoek beschouwt niet alle mogelijke gevaren en is daarom niet geschikt en voldoet hierdoor niet aan de minimale vereisten vanuit de Seveso III richtlijn.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.