

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Recticel Nederland bv te Spoorstraat 69, Kesteren

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7, 8 en 10 februari 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, het Waterschap en de veiligheidsregio het bedrijf Recticel Nederland bv (verder te noemen Recticel). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 februari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Recticel?

Recticel is een bedrijf dat met behulp van gevaarlijke stoffen kunststofschuim maakt. Dit kunststofschuim wordt onder andere toegepast in matrassen en meubels. Door de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de gevaareigenschappen van deze stoffen is Recticel een Brzo bedrijf.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Recticel de volgende onderdelen:

- Heeft Recticel voldoende gedaan met de aangedragen verbeterpunten van de inspectie van 2016? .
- controle of de in de Brzo-inspectie van 2016 kunnen worden opgeheven.
- Op welke wijze Recticel omgaat met veroudering (landelijk projectthema ageing).
- De beheersing van de risico's op verontreiniging van oppervlaktewater en het risico op verontreiniging van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Resultaten

Wat was op orde?

Het inspectieteam heeft in 2016 een aantal maatregelen gecontroleerd die nodig zijn om een zwaar ongeval te voorkomen of de gevolgen van een zwaar ongeval te beperken. Tijdens de Brzo-inspectie in 2016 heeft het inspectieteam geconcludeerd dat Recticel niet voldoende kon aantonen dat deze maatregelen ook daadwerkelijk werken en onderhouden worden. Recticel heeft er nu voor gezorgd dat deze maatregelen aantoonbaar werken, aanwezig zijn en goed onderhouden worden. Hiermee heeft Recticel de overtreding op VBS element iii die in 2016 is geconstateerd ongedaan gemaakt.

Wat waren de verbeterpunten?

Een aantal overtredingen en verbeterpunten die tijdens de inspectie in 2016 zijn geconstateerd zijn niet opgeheven. De volgende procedures in het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) heeft Recticel nog niet voldoende beschreven:

- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen. (VBS element ii).
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (VBS element iv).
- De planning voor noodsituaties (VBS element V).

Recticel heeft getracht om bovengenoemde procedures inhoudelijk aan te passen maar heeft hierbij onvoldoende rekening gehouden met de opmerkingen en bevindingen van het inspectieteam naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2016.

Deze overtredingen zullen verder conform de landelijk afgesproken handhavingsstrategie door de inspectiediensten verder aangepakt worden.

Tijdens deze inspectie bleek dat Recticel niet voldoende in beeld heeft op welke wijze gevaarlijke stoffen naar oppervlaktewater of via het gemeentelijk riool op de rioolwaterzuiveringsinstallatie kunnen afstromen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Het huidige preventiebeleid om zware ongevallen te voorkomen van Recticel is niet meer actueel.

Het waterschap constateerde ook een overtreding op de Waterwet:

Recticel loost hemelwater van de laad en losplaats door middel de eigen bedrijfsriolering rechtstreeks op oppervlaktewater zonder dat dit vergund is via een Watervergunning.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding op het Brzo 2015 geconstateerd. Recticel moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van Recticel dat ze die uitvoeren.

Het waterschap zal op basis van haar bevoegdheden zelfstandig een handhavingstraject opstarten voor het zonder vergunning lozen via de bedrijfsriolering op het oppervlaktewater.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.