

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Technoplating Nijkerk B.V. te Gildenstraat 10, Nijkerk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 3 oktober 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Technoplating Nijkerk B.V. (verder te noemen: TPN). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is TPN?

TPN houdt zich bezig met het verchromen van materialen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij TPN de volgende onderdelen:

- Opvolging van de bevindingen van 2016.
- Ageing algemeen.
- Orde en netheid op de werkvloer tijdens de rondgang door het bedrijf.
- Het beoordelen van de veiligheidsprestaties.
- De verbetercyclus (PDCA) van het veiligheidsbeheerssysteem.

Resultaten

Wat waren de verbeterpunten?

- TPN moet de bevindingen van zowel interne als externe inspecties opvolgen.
- TPN heeft nog geen beleid vastgesteld voor ageing. Ook heeft het bedrijf de gedachtegang van ageing nog niet doorgevoerd in het veiligheidsbeheerssysteem (inclusief de procedures).
- De orde en netheid op de werkvloer kan worden verbeterd.
- De beoordeling van de veiligheidsprestaties kan verbeterd worden door passende prestatie-indicatoren vast te stellen.
- TPN moet een betere scheiding aanbrengen tussen reguliere processen en ongewone voorvallen of incidenten. In geval van een ongewoon voorval dient hier ook onderzoek naar worden gedaan.
- De verbetercyclus (PDCA) van het veiligheidsbeheerssysteem moet worden gesloten.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd.

TPN heeft niet kunnen aantonen dat men het functioneren van het VBS wil verbeteren en het veiligheidsniveau op een hoger niveau te willen brengen.

Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.