

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Technoplating Nijkerk B.V. te Gildenstraat 10, Nijkerk

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9 november 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Technoplating Nijkerk B.V. (verder te noemen TPN). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is TPN?

TPN houdt zich bezig met het verchromen van materialen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij TPN de volgende onderdelen:

- Opvolging van bevindingen van de inspectie van 2015.
- Identificatie van gevaren in relatie tot de scenario's.
- De wijze waarop de risico's bij wijzigingen worden beoordeeld.
- De beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem door de directie (de directiebeoordeling).

Resultaten

Wat was op orde?

- TPN heeft de bevindingen van 2015 voortvarend en nauwkeurig opgepakt.
- De procedure voor de directiebeoordeling is eenvoudig en sluit goed aan bij de bedrijfsvoering.
- Er is een directiebeoordeling over 2015 uitgevoerd.
- De bedrijfsvoering maakt een ordelijke indruk.

Wat waren de verbeterpunten?

- TPN kan de procedure voor het identificeren van gevaren en beoordelen van risico's én de procedure voor wijzigingen eenvoudiger verwoorden. De procedure sluit dan beter aan bij de bedrijfsvoering.
- TPN kan een aantal scenario's eenduidiger beschrijven. De effecten van een scenario moeten passend zijn bij de gebeurtenis.
- De kans en effecten van sommige scenario's moeten beter aansluiten bij de risicomatrix van TPN.
- De uitgevoerde en bekeken MOC, nummer 16.001, moet beter uitgevoerd worden volgens de eigen procedure.
- De acties en aanbevelingen uit de directiebeoordeling kunnen vertaald worden naar het jaarplan.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. Hiervoor wordt het bedrijf verzocht een plan van aanpak in te dienen.