

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VDL Weweler te Ecofactorij 10, Apeldoorn

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 21 november 2016 en 17 januari 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf VDL Weweler (verder te noemen VDL). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 januari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is VDL?*

VDL Weweler is een bedrijf waar metalen veren voor grote voertuigen zoals vrachtwagens, opleggers etc. worden gemaakt. De veren worden behandeld in gasovens en zoutbaden waar zich gevaarlijke stoffen in bevinden.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij VDL de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen van de vorige inspectie.
- De aanwezigheid van maatregelen die op grond van VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen) moeten zijn aangebracht
- Het onderhoud van de aanwezige maatregelen (VBS element iii, De controle op de exploitatie)

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Die maatregelen die tijdens de inspectie uit de veiligheidsstudie (VBS element ii) zijn geselecteerd, blijken daadwerkelijk aanwezig te zijn en worden ook onderhouden (VBS element iii).

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De opvolging van de bevindingen van de vorige inspectie moet meer aandacht krijgen door het beter te borgen in het VBS.
- Voor wijzigingen moet de door VDL vastgestelde wijzigingsprocedure worden gevolgd.
- De veiligheidsstudie moet worden herzien en vastgesteld, zodat duidelijk blijkt dat VDL de goede maatregelen genomen heeft en dat deze maatregelen helpen het ongeval te voorkomen of te verkleinen.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.