

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Broekhoff Vuurwerk International B.V. te Pioniersweg 60 - 62, Dronten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 december 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Broekhoff Vuurwerk International B.V. (verder te noemen Broekhoff). Het betrof een onaangekondigde inspectie. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 december 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Broekhoff?

Het bedrijf importeert consumentenvuurwerk en speelgoed. Het consumentenvuurwerk wordt opgeslagen in bunkers. Er vinden ompak werkzaamheden plaats ten behoeve van verkoop aan de detailhandel.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Broekhoff de volgende onderdelen:
-Controle op de exploitatie (visuele inspectie)

Resultaten

Wat was op orde?

--

Wat waren de verbeterpunten?

- Broekhoff moet er voor zorgen dat er in de opslagplaatsen met speelgoed geen dozen worden opgeslagen welke geëtiketteerd zijn met de aanduiding vuurwerk;
- Broekhoff moet er voor zorgen dat de aanpak van actie/verbeterpunten uit een inspectierapport opgenomen worden in een planning met daaraan een prioriteit;
- Broekhoff moet op de locatie Pioniersweg 60 – 62 er voor zorgen dat de opslag van pallets wordt uitgevoerd conform de eigen werkinstructie;
- Broekhoff moet er voor zorgen dat het dummy vuurwerk op de locatie Pioniersweg 62 duidelijk als zodanig herkenbaar en overzichtelijk is opgeslagen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.