

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij PPG Coatings Nederland B.V. te Oceanenweg 2, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 en 15 april 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf PPG Coatings Nederland B.V. (verder te noemen PPG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 april 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is ervoor gekozen om tijdens de Brzo-inspectie alleen een fysieke rondgang door het bedrijf uit te voeren en de overige inspectieonderwerpen middels een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door PPG toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoon/videobellen.
- De terugkoppeling heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden.

Wat voor een bedrijf is PPG?

PPG is een bedrijf dat verven en verfproducten ontwikkelt, produceert en distribueert voor hoofdzakelijk de Europese markt. Deze verfproducten zijn ter bescherming en verfraaiing van gebouwen en voorwerpen. Op de locatie Amsterdam voert IDL de warehouse activiteiten uit voor PPG.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij PPG de volgende onderdelen:

- De opvolging van actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2020.
- Terreinronde waarbij onder andere is gekeken naar de afstroming van de riolering, lossing van goederen, ondergrondse tanks en opslag gevaarlijke stoffen.
- Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.
- Onderzoek ongewone voorvallen.
- Beoordeling van het VBS en Pbzo-document.
- Interne audits; de uitvoering en opvolging van acties.
- Opvolging van acties nadat het noodplan in werking is getreden.
- Oefenen van scenario's die zijn opgenomen in het noodplan.
- Domino-effecten en het uitwisselen van gegevens met buurbedrijven.

Resultaten

Wat was op orde?

- De procedures voor het uitvoeren van interne audits en van de directiebeoordeling zijn aanwezig en zijn voldoende geborgd.
- Het VBS wordt periodiek beoordeeld conform de interne audit procedure.
- PPG heeft een werkend systeem geïmplementeerd voor het opvolgen van acties.

- Bij het lossen van goederen uit een vrachtwagen werd de werkwijze gevolgd.
- Met betrekking tot domino-effecten heeft PPG contact opgenomen met de buurbedrijven. Vanwege de nieuw geplaatste opslagtanks bij buurbedrijf Oiltanking ook met dit bedrijf.
- Er is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van het ongewone voorval 'Brand door broei' d.d. 21 maart 2021 en een actieplan opgesteld met corrigerende maatregelen.
- De scenario's uit het noodplan worden geoefend en deze zijn in een overzicht vastgelegd.
- De actiepunten van de Brzo-inspectie 2020 zijn opgepakt en de overtreding is opgeheven.

Wat waren de verbeterpunten?

- Controlestap voor aansluiten van aarding bij het lossen/laden bij de ondergrondse tanks opnemen in checklijst.
- Procedure(s) van PPG en werkinstructie van IDL met betrekking tot werkvergunningen op een aantal punten aanpassen/-vullen.
- Werkvergunningsformulier van PPG op enkele punten verduidelijken.
- Werkvergunningen van PPG en IDL nauwkeuriger/vollediger invullen.
- PPG kan de procedure 'Interne audit' verbeteren door het toevoegen van onaangekondigde audit als middel voor het verkrijgen van informatie over het VBS.
- De WBDBO van 60 minuten tussen van het gevel van hal 4 en de buiten opslag moet worden aangetoond.
- De controlerondes bij IDL uitvoeren op voldoende niveau.
- De werking van de schuimblusinstallatie vastleggen in een procedure en de noodorganisatie hierop voorbereiden.
- Brzo-gerelateerde zaken opnemen in de beoordeling van prestaties voor een volledig beeld van het functioneren van het managementsysteem van IDL.
- Het juiste noodnummer vermelden in de folder die bezoekers ontvangen bij IDL.
- Borgen dat personeel van IDL zelf het riool kan sluiten en getraind is hierin en er toezicht wordt gehouden bij werkzaamheden op het buitenterrein.
- Altijd duidelijk zichtbaar maken of de afsluiter het riool heeft afgesloten of dat deze open staat.
- Het aftappunt van de IBC zich boven de lekbak laten bevinden.
- Vervolg geven aan het uitwisselen van gegevens over domino-effecten met de buurbedrijven.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

De 'Werkinstructie opruimen spill' is herhaaldelijk op een aantal stappen niet opgevolgd met het ongewone voorval d.d. 21 maart 2021 tot gevolg.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.