

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij GBV-WECO Vuurwerk B.V. te Bobinestraat 12, Veenendaal

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 18 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf GBV-WECO Vuurwerk B.V. (verder te noemen GBV-WECO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is GBV-WECO?

GBV-WECO is een importeur en groothandel voor consumentenvuurwerk.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen:

- De opslag van vuurwerk in de bewaarplaatsen.
- De noodvoorzieningen en het noodplan.

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten uit de inspectie van 2019 zijn opgepakt en uitgevoerd. De overtreding is opgeheven.
- Het terrein en de verzamelplaatsen zagen er netjes en opgeruimd uit.
- De werknemers hebben een werkinstructie veilig omgaan met vuurwerk ontvangen samen met de Covid-19 maatregelen.
- De hoeveelheid opgeslagen vuurwerk wordt geregistreerd en er is voor zorg gedragen dat er niet teveel vuurwerk wordt opgeslagen.
- De keuring en de inspectie van brandbeveiligingsinstallaties zijn uitgevoerd conform de voorschriften uit de omgevingsvergunning.

Wat waren de verbeterpunten?

- GBV-WECO moet de hoeveelheid opgeslagen consumentenvuurwerk per bewaarplaats inventariseren zodra er geen wijzigingen in opslag meer plaats vinden.
- GBV-WECO moet in overleg met de leverancier van de brandwerende afdichtmiddelen bepalen hoelang de levensduur kan worden gegarandeerd en dit opnemen in het eigen inspectie- en onderhoudsprogramma.
- GBV-WECO moet bepalen hoe de training en opleiding van de BHV-ers op alternatieve manier kan worden uitgevoerd zolang het niet verantwoord is fysieke groep sessies binnen te houden, vanwege het coronavirus. Deze alternatieve manier dient geïmplementeerd te worden.
- GBV-WECO dient de lokale brandweer te informeren als er significante wijzigingen zijn met betrekking tot de brandveiligheid, om de operationele voorbereiding en de kennis van de noodorganisatie op peil te houden.
- GBV-WECO moet een veiligheidsstudie uitvoeren over de impact van de opslag in de dummyhal op de brandveiligheid van bewaarplaats 12.

- GBV-WECO moet borgen dat verbeterpunten n.a.v. ontruimingsoefeningen worden bepaald en bewaken dat deze tijdig worden uitgevoerd.
- GBV-WECO moet bepalen hoe de kennis en vaardigheden van medewerkers omtrent het ontruimen op een alternatieve manier kan worden verhoogd zolang het niet verantwoord is een fysieke ontruimingsoefening te houden, vanwege het coronavirus, en dit vervolgens ook uitvoeren.
- GBV-WECO dient te borgen dat de geprinte versie van het bedrijfsnoodplan op locatie altijd actueel is.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.