

# **INSPECTIERAPPORT**

**Eurotank Amsterdam B.V.**

Amsterdam

**Inspectie dag 24 oktober 2018**

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Eurotank Amsterdam B.V. te Jan van Riebeeckhavenweg 9, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 24 oktober 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Eurotank Amsterdam B.V. (verder te noemen ETA). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is ETA?*

ETA is een inrichting bestemd voor de opslag, overslag en behandeling van vloeibare en brandbare aardolieproducten in opslagtanks.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij ETA de volgende onderdelen:

Tijdens de onaangekondigde inspectie zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Onderhoudswerkzaamheden aan opslagtank H1348.
- De stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Voor de onderhoudswerkzaamheden was een werkvergunning uitgeschreven, waarbij de procedure correct was gevolgd.
- De stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten was aanwezig.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De elektrische afschakelprocedure bij onderhoudswerkzaamheden wordt door ETA verbeterd, de nieuwe werkwijze wordt al toegepast in de praktijk.
- Bij het verstrekken van de stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten moet een kaart van het bedrijf worden aangeleverd.
- De Milieu Risico Analyse (MRA) moet in overeenstemming worden gebracht met (onvoorziene) wijzigingen binnen het bedrijf.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.