

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NXP Semiconductors B.V. te Gerstweg 2, Nijmegen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 10 en 11 oktober 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf NXP Semiconductors B.V. (verder te noemen NXP). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is NXP?*

NXP ontwikkelt, produceert en test geïntegreerde schakelingen, diodes en transistoren.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij NXP de volgende onderdelen:

- opvolging van bevindingen uit de vorige Brzo-inspectie;
- voortdurende verbetering van veiligheidsprestaties;
- de identificatie van gevaren en beoordeling van risico's;
- getroffen veiligheidsmaatregelen IPA-opslag.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- NXP heeft opvolging gegeven aan de meeste bevindingen uit de vorige Brzo-inspectie;
- NXP streeft naar een continue veiligheidsverbetering;
- NXP beschikt over een procedure voor de identificatie van gevaren en beoordeling van de risico's
- de veiligheidsmaatregelen van de IPA-opslag zijn aantoonbaar aanwezig en onderhouden;
- NXP zorgt voor een grotere bewustwording van gevaren bij medewerkers.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- voor de goede werking van de sprinklerinstallatie moet NXP gehoor geven aan aanbevelingen van de inspectie-instelling;
- het effect van veiligheidsmaatregelen kan NXP duidelijker kwantificeren.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.