

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Mond & Riksen B.V. te Industriestraat 10, Arnhem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 24 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Mond & Riksen B.V. (verder te noemen Mond & Riksen). Het betrof een onaangekondigde controle.

Wat voor een bedrijf is Mond & Riksen?

Mond & Riksen slaat verpakte gevaarlijke stoffen op voor andere bedrijven. Dit zijn vooral gewasbeschermingsmiddelen en stoffen die gebruikt worden bij de productie van chips voor elektronische apparaten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Mond & Riksen de volgende onderdelen:

- Uitvoering van de werkzaamheden.
- De noodorganisatie.

Het betrof een onaangekondigde inspectie in de avonduren.

Resultaten

Wat was op orde?

- De PGS 15 opslagruimten zagen er netjes en ordelijk uit.
- De vrachtauto's worden geladen volgens de vrachtbrieven.
- De brandwerende doorvoeringen van de PGS 15 opslagen zijn goed onderhouden.

Wat waren de verbeterpunten?

- In de gangpaden van Hal D stonden een aantal verpakkingen met brandbare vloeistoffen.
- Mond en Riksen moet de rubberen afdichtstrip van één van de keerschotten repareren.
- Een aantal nooddeuren in de PGS opslagen en in de expeditie voldoen niet aan de eisen.
- Mond en Riksen moet zorgen voor voldoende noodverlichting in de expeditie.
- Mond en Riksen moet betere voorlichting en instructie verzorgen voor het opruimen van kleine lekkages.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.