

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Wolff Vuurwerk BV aan de Engelenburgstraat 31 en Terwoldseweg 9, Twello

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5 juni 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Wolff Vuurwerk BV (Engelenburgstraat en Terwoldseweg) (verder te noemen Wolff). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Wolff?

Wolff Vuurwerk is een vuurwerkbedrijf en slaat consumentenvuurwerk op. Wolff heeft twee opslaglocaties in Twello, aan de Engelenburgstraat en de Terwoldseweg. Vanwege de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk vallen de bedrijven onder het Brzo 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Wolff de volgende onderdelen:

- opvolgen van verbeterpunten van voorgaande inspecties;
- de aanwezigheid en werking van maatregelen uit een aantal installatiescenario's;
- de aanwezigheid en kwaliteit van brandwerende coatings.

Resultaten

Wat was op orde?

De repressief technische maatregelen waren aanwezig, onderhouden en zijn geschikt om de gevolgen van het betreffende scenario te beperken.

Wat waren de verbeterpunten?

- Daar waar nodig moeten herstelwerkzaamheden aan de brandwerende coating worden uitgevoerd.
- Er moet blijvend aandacht zijn voor de functionaliteit van aangebrachte brandwerende coatings.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Wolff slaagt er herhaaldelijk niet in om bevindingen uit Brzo-inspecties binnen een termijn van 2 jaar in orde te brengen. De gebruikelijke termijn voor het in orde brengen van deze bevindingen is 1 jaar.

- Wolff heeft een aantal organisatorische en technische maatregelen niet genomen in de (buffer)bewaarplaatsen met betrekking tot het werken met vuurwerk.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.