

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Crealis Nederland BV, Van Konijnenburgweg 84 te Bergen op Zoom

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 30 en 31 mei 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Crealis Nederland BV (verder te noemen Crealis). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 juni 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Crealis?

Crealis Nederland is onderdeel van het internationale familiebedrijf Dehon met 500 medewerkers in Europa. In Bergen op Zoom heeft Crealis een magazijn en productieafdeling voor de opslag, sortering, het mengen en afvullen van diverse koelmiddelen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Crealis de volgende onderdelen:

- De opvolging van de acties van de voorgaande Brzo inspectie(exclusief de overtredingen);
- Hoe het bedrijf omgaat met de veroudering van installaties in het algemeen;
- En voor bluswaterleidingen in het bijzonder;
- Het preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen;
- De opleiding van het personeel;
- De uitvoering van de veiligheidsstudie voor een specifieke installatie;
- De werkwijze bij de uitvoering van wijzigingen;
- De uitvoering van de jaarlijkse beoordeling van de directie voor wat betreft veiligheid en het preventiebeleid.

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten voortkomend uit de vorige inspectie zijn aantoonbaar opgevolgd, waarbij concrete acties zijn genomen.
- Het preventiebeleid zware ongevallen is goed beschreven.
- Het personeelsbeleid en de bijbehorende acties zijn geschikt en passend.
- Het personeelsbeleid wordt ook uitgevoerd zoals beschreven.
- De procedures om controle en analyse van het veiligheidsbeheersysteem uit te voeren is goed en geschikt.
- Onderhoud aan installaties wordt aantoonbaar uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- De prestatie indicatoren voor de toetsing van het beleid kunnen specifieker en beter meetbaar worden beschreven.
- Er zijn enkele aandachtspunten voor het personeelsbeleid: Voor een nieuwe functie was nog geen beschrijving aanwezig en een enkele opleiding (die wel door de werknemer was gevolgd) stond niet in het opleidingsoverzicht.

- De tijdens de inspectie beoordeelde veiligheidsstudie was nog niet helemaal afgerond, maar Crealis kon wel aantonen dat voldoende maatregelen waren genomen.
- De planning voor het uitvoeren van audits is niet conform procedure.
- Als onderhoud of inspecties door externen wordt uitgevoerd, zijn geen goede afspraken gemaakt over het identificeren van verouderingsverschijnselen. Dit geldt zowel voor onderhoud en inspecties aan installatieonderdelen als aan de bluswatersystemen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

1. De toepassing van procedures voor de planning van wijzigingen is niet voldoende. Dit is gebleken uit een steekproef van enkele getoetste wijzigingen.
2. Crealis werkt bij het uitvoeren van audits en het opstellen van de directiebeoordeling niet volgens eigen procedures.
Er wordt afgeweken van de beschreven methodiek voor zowel de audits als de directiebeoordeling en de frequentie van het aantal uit te voeren audits wordt niet gehaald.
Hierdoor beoordeelt de directie het functioneren van het veiligheidsbeleid onvoldoende.
3. De gevaren in verband met veroudering en degradatie (ageing) van de installatieonderdelen zijn onvoldoende geïdentificeerd en beoordeeld.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.