

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Versteijnen Logistics, Zeusstraat 3 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 4 februari 2019 (onaangekondigd) en 16 april 2019 (aangekondigd) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Versteijnen Logistics (verder te noemen Versteijnen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Versteijnen?*

Versteijnen is een inrichting voor de distributie en op- en overslag van zogenaamde koopmansgoederen, ADR geclassificeerde en niet-ADR geclassificeerde stoffen. ADR geclassificeerde stoffen dienen te worden beschouwd als stoffen met een gevaarseigenschappen zoals brandbaar, bijtend of giftig. Deze ADR-stoffen worden ook wel 'gevaarlijke stoffen' genoemd.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Versteijnen de volgende onderdelen:

- het Preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo).
- het melden en onderzoeken van (bijna) ongevallen.
- het toepassen van indicatoren voor het functioneren van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS).
- het uitvoeren van interne audits.
- het uitvoeren van directiebeoordelingen op het functioneren van het VMS.
- de integriteit van de passieve brandbeveiliging.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- de loodsen en het buitenterrein maakte een nette en ordelijke indruk.
- de procedures voor het melden en registreren van (bijna) ongevallen werden aantoonbaar toegepast.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3:

- Pbzo-document: Tijdens de inspectie is geconstateerd dat het PBZO document niet volledig is.
- VBS-element vi: De procedure voor het uitvoeren van ongevalsonderzoek is niet actueel, volledig en geschikt. Voor de KPI's is niet vastgelegd waaraan deze moeten voldoen en via welke werkwijze wordt beoordeeld of deze nog voldoende geschikt zijn. De status van de KPI's is in 2019 niet aantoonbaar beschouwd, terwijl deze volgens procedure maandelijks worden besproken.

- VBS-element vii: Versteijnen geeft onvoldoende invulling aan VBS-element vii (controle en analyse) met als gevolg dat het bedrijf op onvoldoende wijze periodiek beoordeeld of het veiligheidsbeheerssysteem voldoende doeltreffend en deugdelijk is en de directiebeoordeling geen uitspraak doet over de resultaten van het gevoerde beleid, van het veiligheidsbeheerssysteem en de bijsturing daarvan.

- Passieve brandbeveiliging: Versteijnen inspecteert en onderhoud de passieve brandbeveiliging niet systematisch waardoor de werking onvoldoende is gegarandeerd.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.