

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij EDCO Eindhoven BV, Helmondsingel 139 te Deurne

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5 februari (onaangekondigd) en 12 en 14 februari 2019 (aangekondigd) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf EDCO Eindhoven BV (verder te noemen EDCO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is EDCO?

EDCO is een import-/exportbedrijf dat over de hele wereld handelt. EDCO richt zich op een groot aantal doelgroepen zoals distributiebedrijven, wederverkopers, winkelketens, catalogusverkopers, warenhuizen en detailhandel. Op de locatie Deurne is de voorraadopslag gesitueerd. De voorraadopslag heeft een opslagcapaciteit voor meer dan 235.000 pallets. Op de opslaglocatie worden tevens gevaarlijke stoffen opgeslagen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij EDCO de volgende onderdelen:

- PDCA-cyclus: de mate waarin het bedrijf acties voortkomend uit de voortgaande Brzo inspectie heeft opgevolgd.
- Pbzo-beleid: In dit document staat wat het bedrijf doet om zo veilig mogelijk te werken zodat risico's worden beheerst. Het PBZO document bevat een door de directie ondertekende beleidsverklaring waarin de beginselen en hoofddoelstellingen van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen zijn opgenomen.
- VBS element ii: Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel 'Gevaren en risico's' van het Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf.
- VBS element iii: Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel onderhoudssysteem en het toezicht op de veilige werking van de installaties.
- Installatiescenario's: Dit zijn analyses op papier van zaken die mis kunnen gaan. Het doel daarvan is vaststellen welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk is en het gevolg ervan, mocht het toch gebeuren, zo klein mogelijk is.
- ATEX: ATmosphères EXplosibles. Volgens de ATEX-richtlijnen moeten bedrijven maatregelen nemen om gas- en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen dat werknemers geen gevaar lopen.
- Tijdens de inspectie keek het inspectieteam naar de volgende onderdelen t.a.v. Arbeidsomstandigheden: Actualiteit van het plan van aanpak behorende bij de risico- inventarisatie Arbo en de afscherming van werkplekken in nabijheid van verbindingswegen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Een deel van de acties voortkomend uit de Brzo inspectie 2018 zijn opgevolgd.
- De beschrijving van het scenario en de geschiktheid is redelijk.
- Er wordt bij regulier onderhoud gewerkt zoals beschreven in de procedure.

Wat waren de verbeterpunten?

- De actualiteit van de scenario's dient beter te worden geborgd.
- De voorkeursvolgorde voor te treffen maatregelen dient te worden beschreven in het document scenario selectie methodiek.
- De beschrijving van het onderzochte scenario dient te worden aangepast.
- De feitelijke situatie t.a.v. de opslag van spuitbussen in de PGS loods dient te worden aangepast of een wijziging vergunning dient te worden aangevraagd voor de werkelijke situatie.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 2:

De capaciteit en de beschikbaarheid van de ventilatie van de hallen waarin aanstekers worden opgeslagen was onvoldoende gewaarborgd. Hierdoor bestond er een gevaar voor het ontstaan van een explosieve atmosfeer. Het bedrijf heeft tijdens de close out direct maatregelen genomen waardoor de overtreding is opgeheven.

Het inspectieteam constateerde 10 overtredingen in categorie 3:

1. ATEX: Het explosieveiligheidsdocument is onvolledig. De uitgevoerde berekeningen voor de ventilatiecapaciteit voldoen niet aan de wettelijke normen. Er ontbreekt een beoordeling voor het laden van accu's. De aanwezige gasdetectie komt niet overeen met de beschrijving in het explosieveiligheidsdocument.
2. Procedure 3.9 uit het noodplan beschrijft een situatie die niet is toegestaan namelijk het betreden van een ruimte wanneer daar 10% LEL is gemeten.
3. Het preventiebeleid zware ongevallen is niet actueel en is onvolledig. Er ontbreken essentiële onderdelen voor het voorkomen en/of beheersen van de risico's van zware ongevallen.
4. Zes acties voortkomend uit de Brzo inspectie 2018 met name betrekking hebbend op het bedrijfsnoodplan zijn onvoldoende opgevolgd. De geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het VBS wordt door het bedrijf onvoldoende geborgd.
5. In de procedure voor VBS element ii ontbreekt hoe de identificatie van de gevaren van zware ongevallen plaats dient te vinden in de verschillende levenscycli van installaties. De procedure bevat geen criteria waarmee kan worden nagegaan welke veiligheidsstudie wanneer moet worden toegepast. Uit de werkwijze die het bedrijf toepast blijkt dat de identificatie van de gevaren van zware ongevallen onvoldoende is.
6. De opvolging van aanbevelingen uit de inspectie van magazijnstellingen door derden is onvoldoende geborgd.
7. In de procedure voor VBS element iii ontbreekt een beschrijving van hoe te handelen bij het falen van installaties. De toegepaste werkwijze bij falen van installaties is ongeschikt om voldoende waarborgen te bieden voor juiste risico inschatting.
8. De werkwijze in de rolstelling t.a.v. spuitbussen en de opslag van kapotte verpakkingen in de milieuhallen toont aan dat de borging van de veilige werking door het bedrijf onvoldoende is.
9. Het plan van aanpak bij de risico-inventarisatie en evaluatie in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet is niet actueel.
10. De veiligheid van werknemers die in de nabijheid van verbindingswegen arbeid verrichten is onvoldoende.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs elf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.

Herinspectie 2018

Tijdens een aangekondigde hercontrole (uitgevoerd op 17 januari 2019) is geconstateerd dat nog geen voldoende acties waren ondernomen om de geconstateerde overtredingen t.a.v. overtreding O-03 en O-04 uit de inspectie van 2018 op te heffen. Hierop heeft Wabo bevoegd gezag EDCO Eindhoven BV tot 12 februari 2019 opnieuw de tijd gegeven om voldoende acties te nemen om de genoemde overtredingen op te heffen. Tijdens de inspectie van 12 februari 2019 is opnieuw gebleken dat er onvoldoende acties zijn genomen om de betreffende overtredingen als opgeheven te beschouwen. De overtredingen worden daarom verder afgehandeld door de afdeling repressieve handhaving van Wabo bevoegd gezag.