

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Caligen Europe B.V., Konijnenberg 59 te Breda

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 en 8 februari 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Caligen Europe BV (verder te noemen Caligen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 februari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Caligen?

Caligen is een producent van polyurethaan (polyester en polyether) schuim. Het product wordt onder meer gebruikt voor automotieve en industriële doeleinden.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Caligen de volgende onderdelen:

- Opvolging van de acties naar aanleiding van de Brzo-inspectie 2016;
- De uitgangspunten waarmee is berekend wat de risico's in de omgeving zijn als gevolg van de activiteiten binnen Caligen. Kloppen deze nog?
- Hoe zorgt Caligen ervoor dat het productie proces zo veilig mogelijk is?
- Heeft Caligen in beeld of er sprake is van verouderingsprocessen en in hoeverre die van invloed zijn op de restlevensduur van de installaties?
- Heeft Caligen procesleidingen die zijn voorzien van isolatie en, indien ja, in hoeverre zijn deze leidingen dan gevoelig voor corrosie (verouderingsproces) onder die isolatie?
- Heeft Caligen in beeld of de aanwezige bluswaterleidingen, zowel boven- als ondergronds, zijn aangetast door verouderingsprocessen en weet Caligen dan hoelang de leidingen nog meekunnen?

Resultaten

Wat was op orde?

- De overtredingen naar aanleiding van de voorgaande inspectie zijn door Caligen op de juiste wijze en binnen de gestelde termijnen opgeheven;
- De opvolging van de openstaande actiepunten uit de voorgaande inspectie is aantoonbaar opgepakt;
- Caligen doorloopt een meerjaren investeringstraject waarbij de schuimerij wordt vernieuwd en waarmee de effecten van verouderingsprocessen worden teruggedraaid.

Wat waren de verbeterpunten?

- Caligen moet in de beschrijving van haar veiligheidsbeleid nog aandacht gaan besteden aan de effecten van verouderingsprocessen en hoe men dat in de praktijk heeft opgepakt;
- Caligen moet bij storingen aan installaties of onderdelen daarvan ook nagaan of deze storingen het gevolg zijn van verouderingsprocessen;
- Caligen moet bij de nog wel geïsoleerde onderdelen van de schuimerij nagaan of inderdaad geen sprake is van corrosie onder de isolatie;
- Caligen moet de inwendige staat van de blusleidingen beoordelen daar waar dat mogelijk is om op deze wijze te kunnen beoordelen of sprake is van verouderingsprocessen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

In de praktijk wijkt de werkwijze voor onderhoud en voor veilig werken binnen Caligen af van de vastgestelde procedures. Hierdoor bestaat het risico dat niet de juiste veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van onderhoud worden getroffen.

Caligen moet doen wat het heeft opgeschreven.

Daar waar Caligen vindt dat de werkwijze in de praktijk geschikter is dan wat in de procedures is vastgelegd, dient Caligen de werkwijze in de praktijk vast te leggen in de procedures.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.