

Samenvatting Brzo-inspectierapport Fujifilm Manufacturing Europe, Oudenstaart 1 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 23 maart en 30 maart 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Fujifilm Manufacturing Europe (verder te noemen Fujifilm). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 april 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Fujifilm?

Fujifilm is een inrichting voor het aanbrengen van een coating of emulsielagen op dragermateriaal, waaronder de productie van lichtgevoelige producten zoals de productie van fotopapier en offsetplaten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Fujifilm de volgende onderdelen:

- Heeft Fujifilm een deugdelijk onderhoudsmanagementsysteem waardoor het preventief onderhoud en de keuring van veiligheidskritische apparatuur geborgd is?
- Op welke wijze zorgt Fujifilm dat de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden op een veilige wijze kan plaatsvinden?
- Beschikt Fujifilm over een deugdelijk noodplan waarmee zij organisatorisch is voorbereid op incidenten en snel de juiste maatregelen kan nemen om de risico's voor haar werknemers, bezoekers en omgeving tot een minimum te beperken?
- Heeft Fujifilm alle maatregelen getroffen om de risico's bij het verladen van gevaarlijke stoffen tot een minimum te beperken?

Resultaten

Wat was op orde?

- Voor de veilige uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden heeft Fujifilm procedures en werkinstructies opgesteld.
- Er wordt gebruik gemaakt van een overzichtelijk systeem voor werkvergunningen.
- Fujifilm beschikt over een deugdelijk onderhoudssysteem waarin veiligheidskritische apparatuur is opgenomen.
- Fujifilm kan aantonen dat de beschreven beheersmaatregelen bij het verladen van gevaarlijke stoffen voldoende zijn doorgevoerd.
- Fujifilm heeft een duidelijk en helder beschreven bedrijfsnoodplan en kan aantonen dat regelmatig wordt geoefend met de situaties die mis kunnen gaan.

Wat waren de verbeterpunten?

De belangrijkste verbeterpunten zijn:

- Fujifilm dient ervoor te zorgen dat alleen gebruik wordt gemaakt van gecontroleerde versies van werkinstructies.
- Fujifilm dient ervoor te zorgen dat de werkplek voor aanvang van de werkzaamheden wordt gecontroleerd om zeker te zijn dat onderhoudswerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.
- Fujifilm dient noodstoppen regelmatig te testen om te controleren of zij blijven doen wat zij moeten doen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.