

Samenvatting Brzo inspectie bij Coatex Netherlands BV

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 28 september en 2 oktober 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Coatex te Moerdijk. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 6 november 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Coatex?

Coatex Netherlands B.V. maakt dispergeermiddelen (voorkomen het vroegtijdig samenvlokken van papiervezels of het neerslaan van pigmenten) die voor een groot aantal toepassingen in met name de papierindustrie worden gebruikt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs hebben gecontroleerd op welke wijze Coatex:

1. de actiepunten uit de vorige inspectie heeft opgepakt;
2. de controle op de exploitatie beheerst;
3. maatregelen heeft getroffen voor bluswatervoorziening en -opvang
4. de uitgangspunten van de QRA (kwantitatieve risico analyse) heeft geborgd;
5. de maatregelen die in scenario's zijn opgenomen ook daadwerkelijk aanwezig zijn, goed worden houden en ingrijpen indien nodig.

Resultaten

Wat was op orde?

- actiepunten uit vorige inspectie zijn in een systeem gezet om tekortkomingen, bevindingen en aanbevelingen overzichtelijk weer te geven; de geconstateerde overtredingen tijdens de vorige inspectie zijn opgeheven;
- de gekozen werkmethode om de risico's te berekenen is passend voor de aangetroffen situatie;
- de bluswaterinstallatie beschikt over voldoende bluswatercapaciteit;
- de informatie bijeenkomsten over het gebruik van werkvergunningen waarin verbeteringen worden besproken;

Verbeterpunten

- De aantoonbaarheid met documenten;
- Wijzigingsprocedure ook doorlopen bij het invoeren van Corporate procedures;
- De bewustwording van near missers;
- Invoeren Last Minute Risico Analyse;
- Invullen werkvergunningen;

- Aantonen aanwezigheid van preventieve voorzieningen tijdens reparatiewerkzaamheden.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtreding is als volgt beoordeeld:

Overtredingen in categorie 2

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in deze categorie.

De eerste overtredingen betreft het daadwerkelijk niet aanwezig zijn van een technische voorziening terwijl daarmee wel mee is gerekend in de kwantitatieve risico analyse (QRA). De QRA komt niet overeen met de werkelijke situatie. De tweede overtreding betreft een te kleine opvang van product en/of bluswater op een van de verlaadplaatsen van tankwagens.

Tenslotte is de beoordeling van de effectiviteit van de getroffen beheersmaatregelen (LOD'S) niet voldoende herleidbaar en dat wordt ook als overtreding binnen deze categorie gezien.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.