

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij European Liquid Drumming BV, Zeilmakerijweg 1 te Oosterhout nb

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 4 september (onaangekondigd) en 28 november 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf European Liquid Drumming BV (verder te noemen ELD). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 december 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is ELD?*

ELD is een loonverpakker en gespecialiseerd in (tank)opslag, mengen, handeling en de distributie van vloeibare chemicaliën. Op de inrichting worden kunststof en stalen verpakkingen zoals Intermediate Bulk Containers, drums, jerrycans afgevuld met diverse chemicaliën, eventueel gemengd, en opgeslagen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij ELD de volgende onderdelen:

- Hoe het bedrijf invulling heeft gegeven aan de opvolging van de actiepunten van de vorige inspectie;
- Hoe het bedrijf omgaat met thermische en mechanische vermoeiing van de apparaten en installaties;
- Hoe wordt omgegaan met veroudering, de staat en het onderhoud van passieve brandbeveiligingen (PBB: brandbescherming door middel van isolatie, waarbij voor de werking geen handmatige of mechanische actie noodzakelijk is);
- Hoe (bijna) ongevallen worden gemeld, geregistreerd, onderzocht en maatregelen ter verbetering worden getroffen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Opvolging van de actiepunten van de vorige inspectie zijn op één na volledig uitgevoerd;
- Ageing is voldoende opgenomen in beleid;
- Voldoende onderkend waar vermoeiing kan optreden en middels het veiligheidsbeheersysteem zijn de risico's op vermoeiing voldoende ondervangen;
- De passieve brandbeveiliging is op goede manier opgenomen in het onderhoudsmanagementsysteem;
- Er is een goed systeem voor het registreren en onderzoeken van bijna ongevallen en zware ongevallen en de procedure wordt gevolgd;
- De brandvoorzieningen zijn inzet gereed en in goede staat;
- De 'housekeeping' is goed.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Een actiepunt naar aanleiding van de bevinding van 2018 is nog niet volledig uitgevoerd;
- De inventarisatie van PBB is nog niet eenduidig vastgelegd;
- Enkele doorvoeringen in brandwerende muren zijn nog niet brandwerende uitgevoerd;
- De criteria voor de wijze van onderzoeken van (bijna) ongevallen moet worden aangescherpt;
- Onderzoek naar het functioneren van de effectbeperkende maatregelen moet nog in de procedure incidentonderzoek worden opgenomen.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3:

Onderhoud en inspectie van de vullijn wordt niet altijd tijdig uitgevoerd en volledig conform de werkinstructies. De opvolging van afwijkingen en tekortkomingen die geconstateerd zijn tijdens deze inspecties vindt niet altijd aantoonbaar plaats.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.