

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij European Liquid Drumming, Zeilmakerijweg 1 te Oosterhout nb

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5 oktober en 29 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf European Liquid Drumming (verder te noemen ELD). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 december 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is ELD?

ELD is een bedrijf voor het afvullen en opslaan van zogenaamde ADR geklasseerde en niet-ADR geklasseerde goederen. ADR geklasseerde goederen dienen te worden beschouwd als stoffen met gevaarskenmerken en worden ook wel "gevaarlijke stoffen" genoemd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ELD de volgende onderdelen:

- Heeft ELD alle actiepunten die voortvloeien uit de voorgaande inspectie in voldoende mate opgepakt?
- Hoe heeft ELD geregeld dat er veilig gewerkt wordt tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden?
- Heeft ELD de maatregelen die uit incidentenonderzoek aangebracht moeten worden ook daadwerkelijk geïmplementeerd?

Resultaten

Wat was op orde?

- ELD heeft voldoende invulling gegeven aan de opvolging van de actiepunten van de Brzo inspectie 2015.
- ELD heeft naar aanleiding van de onaangekondigde inspectie van 5 oktober 2016, de procedure voor uitgifte werkvergunning aangepast met het onderdeel "veilig werken op hoogte".
- De procedure voor de wijze waarop ELD onderzoek doet naar zware ongevallen is goed.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het proces van het werkvergunningensysteem is niet duidelijk en volledig beschreven. Ook de uitvoering van een taakrisicoanalyse dient beter opgenomen te worden in het werkvergunningensysteem.
- Bij het onderzoek naar incidenten dient bij de afweging voor het uitvoeren van een diepgaand onderzoek meer rekening gehouden te worden met de gevaarskenmerken van de stoffen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:
ELD dient de procedure voor werkvergunningen aan te passen zodat de rol van de veiligheidsafdeling en de uitvoering van de taakrisico analyse beter geborgd is.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.