

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij:

- Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Ravenstein
Ganzenweg 10 te Ravenstein.
- Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Wijngaarden
Wingerdse Donk 1a te Wijngaarden.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 15 oktober (online), 5 november 2020 (locatie Ravenstein) en 11 november 2020 (locatie Wijngaarden) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Ravenstein en Nederlandse Gasunie-TOI Ravenstein-Wijngaarden (verder te noemen Gasunie).

De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Gasunie?

Gasunie locatie Ravenstein en Wijngaarden zijn compressorstations, die nodig zijn om de gasdruk in het landelijke hoofdgastransportnet op peil te houden.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderdelen:

- De mate van uitvoering van de actiepunten uit de inspectie van 2019;
- Drukapparatuur (actuele status);
- De wijze, waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (MoC);
- De veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden;
- Het noodplan en de noodorganisatie.

Resultaten

Wat was op orde?

- Er is voldoende invulling gegeven aan het opvolgen van de bevindingen van de Brzo inspectie van 2019;
- De classificatie en indeling van de drukapparatuur is voor Gasunie CS Ravenstein en Wijngaarden aantoonbaar uitgevoerd;
- De aanpassing binnen het TMC proces is gecommuniceerd naar de betrokken medewerkers;
- Eigen personeel is voldoende opgeleid voor de door hen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden;
- Het digitale werkvergunningensysteem borgt dat alle benodigde stappen voor het verlenen van een werkvergunning worden doorlopen;
- De beoordeling van het werkvergunningproces en de naleving van de werkvergunning worden in overeenstemming met de hiervoor opgezette werkwijze uitgevoerd;
- Er is geborgd dat personen, die aanwezig zijn binnen de installatie, op de hoogte zijn van de algemene- en specifieke installatie-veiligheidsregels;
- De opkomsttijd van de wachtdienst bij noodsituaties is binnen de door de Gasunie gestelde criteria.

Wat waren de verbeterpunten?

- Op het opleidings dashboard moeten de gegevens van alle opleidingen nog juist worden weergegeven;
- Medewerkers, die de herhalingsopleiding voor het veiligstellen van gasvoerende installaties niet tijdig hebben afgerond, mogen deze werkzaamheden niet meer uitvoeren. Dit moet in het systeem beter worden geborgd;
- Bij het veiligstellen van gasvoerende installaties moet de daarvoor bestemde lijst volledig worden ingevuld conform de eigen procedure;
- Het uitvoeren en beheersen van het werkvergunningenproces moet verbeterd worden;
- Maak de documentatie ten behoeve van de voorbereiding en bestrijding van noodsituaties meer beknopt en eenduidig. Positioneer de rol van Calamiteitenleider duidelijk en stem gerelateerde documenten één op één op het noodplan af;
- Toon navolgbaar aan binnen hoeveel tijd na het ontstaan van een brand/lekkage in een bovengrondse leiding zodanige maatregelen zijn genomen, dat de stralingscontouren van de brand (10 en 3 kW) tot binnen de terreingrenzen zijn gereduceerd. Neem deze reducerende maatregelen op in het bedrijfsnoodplan;
- Breng de risico van de condensaat verlanding in beeld en draag zorg voor effectieve training van de noodorganisatie om in geval van een LOC of brand tijdens de condensaat verlanding de eerste maatregelen te kunnen nemen om escalatie te voorkomen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 2 (locatie Ravenstein):

Gasunie houdt bij de uitvoering van de calamiteitenorganisatie en het verstrekken van informatie voor het veiligstellen van de omgeving ten behoeve van de eigen werknemers en derden geen rekening met de scenario's met de grootste effectafstanden. Hiermee is de noodorganisatie onvoldoende afgestemd op de voorzienbare noodsituaties.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3 (locatie Ravenstein):

Een risicobeoordeling op milieutechnische aspecten in relatie met een kosten-batenanalyse vindt plaats, maar een risicobeoordeling naar de gevaren die gaslekken met zich meebrengen, in verband met een mogelijke explosieve atmosfeer, wordt niet uitgevoerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen op de locatie Ravenstein geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.