

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Domeinen Roerende Zaken, Haldijk 2, Ulicoten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## **Algemene informatie**

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## **Inleiding**

Op 20 en 21 december 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, de waterkwaliteitsbeheerder Waterschap Brabantse Delta en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het bedrijf Domeinen Roerende Zaken (verder te noemen DRZ). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 januari 2022 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is DRZ?*

DRZ is een bedrijf voor de opslag en het onderzoeken van in beslag genomen (illegaal) vuurwerk.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij DRZ de volgende onderdelen:

- Opvolging actiepunten inspectie 2020
- Preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo-document)
- VBS element iii (veilige uitvoering van de werkzaamheden)
- VBS element v (informatievoorziening / stand der techniek)
- Milieurisicoanalyse (MRA)

## **Resultaten**

### *Wat was op orde?*

- Opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2020
  - De actiepunten zijn allemaal afgerond.
- Pbzo-document
  - Er is een actueel Pbzo-document en medewerkers worden op een passende wijze over het Pbzo geïnformeerd.
- VBS element iii: Veilige uitvoering van de werkzaamheden
  - Er is beschreven wanneer een werkvergunning is vereist, welke inhoud deze heeft en hoe en door wie de risico's van de werkzaamheden worden bepaald.
- VBS element v: Informatievoorziening / stand der techniek
  - De beschikbare gegevens van aanwezige gevaarlijke stoffen op het moment van de inspectie zijn volledig en in de verschillende systemen zijn de gegevens in overeenstemming met elkaar.
  - De personal computer (pc) bij brandweerpost Baarle-Nassau is als veiligheidskritisch beoordeeld. Bij storingen aan de pc is de opvolging geborgd.

- MRA
  - o De risico's van onvoorziene lozingen voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap en het oppervlaktewater zijn juist beoordeeld en voldoende beschreven in het Veiligheidsrapport (VR).  
Het opstellen van een MRA is niet noodzakelijk.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- Pbzo-document
  - o Niet alle onderwerpen zoals voorgeschreven in het Brzo 2015 en de Rrzo zijn op een voldoende wijze beschreven.
- VBS iii: Veilige uitvoering van de werkzaamheden
  - o De werkvergunning dient te worden aangepast door een vermelding van de locatie van de uit te voeren werkzaamheden.
  - o De uitvoering van de werkzaamheden op basis van verleende werkvergunningen dient vaker dan steekproefsgewijs te worden gecontroleerd.
  - o Het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA) bij hoog of zeer hoog risico in het kader van een werkvergunning wordt niet altijd gedaan.
- VBS element v: Informatievoorziening / stand der techniek
  - o Er is geen specifieke procedure/werkinstructie voor het actualiseren van de gegevens van de stoffenlijst.
  - o De gegevens over gevaarlijke stoffen in het systeem Easi kunnen, als gevolg van handmatig bijwerken, niet volledig en actueel zijn.
  - o De personal computer (pc) bij brandweerpost Baarle-Nassau is als veiligheidskritisch beoordeeld.
  - o Het periodiek testen van de verbinding tussen de pc en DRZ wordt niet structureel uitgevoerd en is niet vastgelegd.
  - o Het preventief onderhoud wordt jaarlijks door een externe firma uitgevoerd, echter wordt niet in voldoende mate aantoonbaar vastgelegd in het onderhoudsverslag.

***Eindoordeel***

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.