

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij SPGPrints B.V. Raamstraat 1 te Boxmeer

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 11 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf SPGPrints B.V. (verder te noemen SPGPrints). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 oktober 2017 mondeling bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is SPGPrints?*

Het bedrijf vervaardigt machines en rotatie zeefdruk sjablonen voor de bedrukking van textiel en de inktten die hiervoor nodig zijn.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij SPGPrints de volgende onderdelen:

- Welke acties zijn er genomen naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2016;
- Rondgang bedrijf;
- Hoe gaat het bedrijf om met Ageing (=veroudering) van de installaties inclusief productleidingen en koel- en bluswatervoorzieningen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Alle acties naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2016 zijn opgepakt en afgerond;
- De aanwezigheid en technische eisen aan de bluswatervoorziening zijn vastgelegd in het bedrijfsnoodplan.
- SPGPrints heeft een duidelijke visie ten aanzien van ageing.
- SPGPrints heeft goed inzichtelijk welke apparatuur op de inrichting aanwezig is, die een zwaar ongeval kan veroorzaken.
- Er is een goed onderhoudsbeheerssysteem ingevoerd.
- De gekozen methode voor onderhoud is geschikt om ageing binnen de bedrijfsvoering van SPGPrints te beheren.
- Ten aanzien van de chroomzuurbaden zijn de ageing risico's beoordeeld.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Voor de bluswatervoorziening moet het aspect ageing nog worden beoordeeld.
- Beleid ten aanzien van Ageing kan nog worden uitgebreid naar organisatie, procedures en ICT.
- SPGPrints moet nog de ageing risico's in kaart brengen van de overige leidingen (planning 2018).
- Er dient vastgelegd te worden dat bij uitval van de elektriciteit, de verzamelputten niet kunnen overlopen.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen BRZO-overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.