

Samenvatting Brzo Inspectierapport bij SPGPrints B.V. te Boxmeer.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 29 oktober 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf SPGPrints B.V. te Boxmeer. De inspecteurs van Inspectie SZW, Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's en Bevoegd gezag Wabo inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 29 oktober 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor bedrijf is SPGPrints?

Het bedrijf vervaardigt machines en rotatie zeefdruk sjablonen voor de bedrukking van textiel en de inkten die hiervoor nodig zijn.

Wat controleerden de inspecteurs?

Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel 'Altijd alert' van Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf. Een bedrijf als SPGPrints moet altijd alert zijn op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen;

Tevens keken de inspecteurs naar:

- De procedures en maatregelen die het bedrijf heeft genomen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te bij werknemers/medewerkers te voorkomen;
- Of het bedrijf voldoende bluswatercapaciteit heeft? En hoe is de opvang van bluswater geregeld? En worden de brandbestrijdingsvoorzieningen onderhouden en worden capaciteitstesten uitgevoerd?;
- ATEX (ATEX is een Franse afkorting: ATmosphères EXplosibles). Volgens de ATEX-richtlijnen moeten bedrijven maatregelen nemen om gas- en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen dat werknemers geen gevaar lopen.

Resultaten

Wat was op orde?

Er is sprake van een bedrijf waar volgens specifieke procedures wordt gewerkt en waar de goede orde en netheid opvalt.

VBS vi - Het toezicht op de prestaties

SPGPrints heeft procedureel goed vastgelegd wat ze doen met de prestaties. De gebruikte werkwijze voor het monitoren van de prestaties, die SPGPrints heeft vastgelegd in het VBS, zijn geschikt. SPGPrints geeft een redelijke invulling van hun procedures en prestaties.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

De registratie van de verplichte gegevens van alle in het bedrijf gebruikte (gevaarlijke) processtoffen is goed. Ook de extra registratieverplichtingen die nodig zijn voor kankerverwekkende stoffen is goed.

SPGPrints voert metingen uit op de werkplekken en de werknemers worden periodiek medisch onderzocht waarbij aandacht wordt besteed aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Aan de hand van de metingen op de werkplek en de uitkomsten van het periodiek medisch onderzoek neemt het bedrijf waar mogelijk actie.

Koel – en bluswater opvangcapaciteit

De brand-beveiligingsinstallaties in het bedrijf zijn goed onderhouden en werken.

SPGPrints heeft een goed werkend bluswatersysteem met voldoende capaciteit.

Als de procedure wordt aangepast is er voldoende opslagcapaciteit om verontreinigd koel/bluswater op eigen terrein op te slaan.

Er zijn procedures beschreven om verontreinigd bluswater als extra maatregel met tankwagens af te voeren.

ATEX

De gebieden waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan in de lakfabriek zijn juist beoordeeld en in het explosieveiligheidsdocument vermeld.

Verbeterpunten

- Werkprocedure "bijzetten noodopvang bluswater onder de opslag van de gevaarlijke stoffen bij brand in lakfabriek" dient te worden beschreven;

- SPGPrints moet borgen dat het niet mogelijk is dat statische elektriciteit ontstaat bij het verpompen van vloeistoffen in de lakfabriek (juiste werkwijze aardklemmen);

- Werkprocedures m.b.t. gebruik aardklemmen dienen te worden aangepast en beter te worden toegepast;

- Er dient een helder beleid te zijn voor het dragen van de juiste bedrijfskleding op de arbeidsplaatsen waar dit noodzakelijk is. Tevens dient toezicht hierop te worden gehouden;

- SPGPrints dient hun gestelde grenzen ten opzichte van het melden van ongewone voorvallen te wijzigen.

- De wijze van invulling geven aan en het sluiten van de PDCA cyclus kan verbeterd worden..

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.