

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ExxonMobil Chemical Holland B.V. (RPP-fabriek) te Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 30 november 2018. controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf ExxonMobil Chemical Holland B.V. (RPP-fabriek) (verder te noemen Exxon RPP). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 december 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Exxon RPP?

Exxon RPP is een producent van weekmakers.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Exxon RPP de volgende onderdelen:

- Beoordeling en uitwerking van wijzigingen
- De planning van noodsituaties
- Interne audits en de directiebeoordeling
- Milieu risico analyse

Resultaten

Wat was op orde?

- Beoordeling en uitwerking van wijzigingen:
Exxon RPP heeft het proces van wijzigingen goed beschreven en het wordt ook uitgevoerd conform de procedure.
- De planning van noodsituaties:
Exxon RPP heeft het noodplan goed uitgewerkt en documenteert. De scenario's uit het noodplan worden periodiek geoefend en geëvalueerd.
- Interne audits en de directiebeoordeling:
De interne audits en de directiebeoordeling worden gepland en periodiek uitgevoerd conform de procedures van Exxon RPP.

Wat waren de verbeterpunten?

Milieu risico analyse:

De milieu risico analyse is op een aantal punten niet correct en/of compleet beschreven. Het is niet altijd zichtbaar of de drainafsluiter open of dicht staat.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.