

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Fokker Aerostructures B.V. te Industrieweg 4, Papendrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7, 8 en 9 mei 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Fokker Aerostructures B.V. (verder te noemen Fokker). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Fokker?

Fokker is een bedrijf dat een vergunning heeft voor het produceren van vliegtuigcomponenten en het samenstellen van componenten daarvan alsmede daaraan gerelateerde producten op het gebied van lucht- en ruimtevaart.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Fokker de volgende onderdelen:

- Preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo)
- VBS element ii: identificatie van de gevaren en beoordeling van de risico's
- VBS element vii: audits
- Ageing: falen van installaties als gevolg van mechanische of thermische vermoeiing
- Ageing: Passieve brandbeveiliging
- Ageing: Drukapparatuur voorheen zorgplicht

Resultaten

Wat was op orde?

- De methodiek hoe veiligheidsstudies en installatiescenario's worden uitgevoerd, is beschreven;
- Audits worden periodiek ingepland en worden op een gestructureerde wijze uitgevoerd;
- Fokker heeft geïnventariseerd waar mechanische en thermische vermoeiing kan plaatsvinden. Waar dit faalmechanisme kan plaatsvinden heeft Fokker beheermaatregelen geïdentificeerd;
- Fokker heeft de passieve brandbeveiliging geïnventariseerd en voert periodieke inspecties hierop uit;
- Fokker heeft de drukapparatuur geïnventariseerd en vervolgens beoordeeld en vastgesteld of deze vallen onder de werkingssfeer van het "Warenwetbesluit drukapparatuur 2016" of onder zorgplicht. De drukapparatuur wordt periodiek onderhouden en geïnspecteerd

Wat waren de verbeterpunten?

Acties met lage prioriteit (observations) worden niet altijd juist beoordeeld. Actualisatie in wet- en regelgeving wordt niet tijdig verwerkt in de procedures. Ook de impactanalyse die geactualiseerde wet- en regelgeving met zich meebrengt kan verbeterd worden.

Fokker heeft geïnventariseerd waar mechanische en thermische vermoeiing kan plaatsvinden. Deze inventarisatie is nog niet volledig en moet worden aangevuld.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

VBS element ii

- Vanuit de installatiescenario's is onvoldoende verifieerbaar dat de risico's op zware ongevallen op adequate wijze worden beheerst met het complete stelsel van aanwezige technische en organisatorische voorzieningen.

Pbzo document

- In het Pbzo-document zijn de aard en de omvang van de risico's van zware ongevallen, in hoofdlijnen niet omschreven. Na afloop van de inspectie is een vernieuwd en bekrachtigd Pbzo-document toegezonden. Hiermee is de overtreding ongedaan gemaakt.
- Niet alle aspecten van een zwaar ongeval zijn meegenomen in de risicobeoordeling. Er is geen rekening gehouden met de gevolgen van een zwaar ongeval voor het milieu binnen en buiten de inrichting.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.