

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ICL-IP Terneuzen B.V. te Frankrijkweg 6, Terneuzen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4, 10 en 11 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf ICL-IP Terneuzen B.V. (verder te noemen ICL-IP). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan heeft het inspectieteam de inspectie deels ter plaatse en deels op afstand uitgevoerd.

Wat voor een bedrijf is ICL-IP?

ICL-IP Terneuzen B.V. is een chemisch productiebedrijf dat zich in hoofdzaak bezighoudt met de productie van organische en anorganische broomverbindingen. De producten vinden toepassing in de agrarische, farmaceutische, verf, textiel, kunststof en andere chemische industrieën.

Vanwege de hoeveelheid gevaarlijke stoffen valt ICL-IP in Terneuzen onder het Besluit risico's zware ongevallen 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ICL-IP de volgende onderdelen:

- Opvolging van de actiepunten uit de Brzo-inspectie 2019
- Implementatie van de milieurisicoanalyse (MRA)
- Opleidingen
- Omgaan met wijzigingen
- Selectiemethodiek installatiescenario's
- Acrylonitril verlading

Resultaten

Wat was op orde?

- Systeem van opleiden (zowel digitaal als on-the-job).
- Onderhoud van de beheersmaatregelen uit de MRA.
- Housekeeping.
- De wijze waarop ICL-IP omgaat met afwijkingen in haar eigen afvalwaterzuivering. Het voorkomen van onvoorziene lozingen op het oppervlaktewater is hierdoor voldoende geborgd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Aanpassing uitgangspunten van de MRA.
- Controle op de ademluchtsets in de fabriek.
- Het rapporteren van de voortgang van de opleidingen naar het management.
- Borging van uitvoeren van actiepunten uit de voorgaande inspectie.
- Procedure Omgaan met Wijzigingen updaten.
- Voortgang van wijzigingsprojecten nauwkeuriger vast leggen.
- De wijze van het beheren van wijzigingen in het productiepakket onderzoeken.
- Gevaarsaanduiding aanbrengen bij afzetten risicogebied.
- Aanpassen van de alarmwaardes in de draagbare meters voor Acrylonitril.
- Opvolging van acties.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 2:

- Risicobeoordelingen uitvoeren bij kleine wijzigingen.
- De kans verkleinen op een onnodige blootstelling bij verlading acrylonitril.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

- Logistieke pakket voor de verlading van acrylonitril updaten.
- Afwijken van haar eigen procedure tijdens verlading van acrylonitril.
- Risicoschatting voor zware ongevallen voor beheersmaatregelen ontbreekt.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.