

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kemira Rotterdam B.V. locatie Europoort te Moezelweg 151, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 19 en 20 februari 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Kemira Rotterdam B.V. locatie Europoort (verder te noemen Kemira Europoort). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Kemira Europoort?*

Kemira is een bedrijf dat waterstofperoxide produceert. Het belangrijkste gevaar van de waterstofperoxidefabriek is het vrijkomen van oxiderende, corrosieve en/of brandbare stoffen. Vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden van deze gevaarlijke stoffen valt het bedrijf onder de Brzo-wetgeving.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Kemira Europoort de volgende onderdelen:

- Onderhoud en orde en netheid installaties en terrein;
- Veroudering van leidingen (implementatie);
- Bedrijfsbrandweer + ontvangst hulpdiensten;
- ATEX.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Veroudering van leidingen;
- Kemira heeft ATEX deskundigen aangewezen.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Onderhoud en orde en netheid installaties en terrein;
- Verbeteren poort-instructie voor hulpdiensten;
- Actualiseren en beschikbaar hebben van stofgegevens over gevaarlijke stoffen op de inrichting.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- Het onderhoud van Brzo-installaties op het gebied van flesmanagement is niet op orde;
- Kemira heeft t.a.v. ATEX geen beleid, procedures en instructies ten aanzien van het uitvoeren van inspecties van apparaten, beveiligingssystemen en installatiematerieel binnen gevarenzones om zo de veilige werking hiervan te borgen.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.