

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Tremco Illbruck Productie B.V. te Vlietskade 1032, Arkel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 14, 15 en 22 november 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Tremco Illbruck Productie B.V. (verder te noemen Tremco). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Tremco?*

Tremco is een bedrijf dat producten voor afdichting, verlijming, vloerafwerking, waterdichting en passieve brandwerendheid produceert.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Tremco de volgende onderdelen:

- De organisatie en het personeel;
- De beheersing van de maatregelen;
- Werkvergunningen;
- De implementatie van installatiescenario 1.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De organisatie en het personeel;
- Werkvergunningen;
- De implementatie van installatiescenario 1.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Tremco moet proberen zelf de afwijkingen te gaan zien. Als ze worden gezien, moet Tremco er actief actie op ondernemen. Nog beter is het voorkomen van afwijkingen;
- Sluiting van de PDCA-cyclus op de VBS-elementen;
- De actualiteit en duidelijkheid van de procedures;
- Het inspectieteam heeft ook een aantal verbetervoorstellen gedaan in de bevindingen in het rapport.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- De gronddekking op terptank 1 was deels verwijderd.
- In de PGS 15 opslagen waren de dwarstrekkanalen verstoord, waardoor de goede werking van de sprinkler teniet wordt gedaan.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.