

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Tremco CPG Netherlands BV te Vlietskade 1032, Arkel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 4, 5 en 11 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Tremco CPG Netherlands BV (verder te noemen Tremco CPG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is er enkel een Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd in de ochtend op 4 november 2020. In de middag van 4 november en op 5 en 11 november 2020 is gekozen voor een inspectie-op-afstand.

Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
- De terugkoppeling (close out) heeft via videobellen plaatsgevonden.

### *Wat voor een bedrijf is Tremco CPG?*

Tremco CPG is een bedrijf dat producten voor afdichting, verlijming, vloerafwerking, waterdichting en passieve brandwerendheid produceert.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Tremco CPG de volgende onderdelen:

- Visuele inspectie van terrein en installaties;
- Actiepunten Brzo-inspectie 2019;
- De organisatie en personeel, inclusief opleidingen (VBS-element i);
- De controle op de exploitatie, onderhoudsmanagement (VBS-element iii);
- Toezicht op de prestaties, ongevalsonderzoek & toezicht op prestaties (VBS-element vi);
- Controle en analyse, audits en directiebeoordeling (VBS-element vii);
- Explosieveiligheid (ATEX);

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2019 m.b.t. ATEX en QRA;

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2019 m.b.t. PBB;
- Actualisatie van procedures (o.a. ongevalsonderzoek, audits, directiebeoordeling, enz.);
- Inlopen achterstand afhandeling ongevalsonderzoeken;
- Verbeteren kwaliteit ongevalsonderzoeken;

- Uitvoeren audit van het Pbzo-beleid en VBS-element vi ongevalsonderzoek;
- Verbeteren kwaliteit auditverslagen;
- Opstellen auditprogramma voor 2021.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3:

- Tremco CPG houdt niet voor alle VBS-elementen toezicht op de prestaties;
- Tremco CPG heeft over de periode januari 2019 - oktober 2020 geen directiebeoordeling uitgevoerd;
- Tremco CPG heeft geen actuele onderhoudsprocedure en werkinstructie waardoor onderhoud niet geborgd is;
- Tremco CPG heeft voor VBS-element i de procedures/werkinstructies voor opleiding en training niet geïmplementeerd.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.