

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Tremco Illbruck Productie B.V. te Vlietskade 1032, Arkel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 1, 6, 9 en 12 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Tremco Illbruck Productie B.V. (verder te noemen Tremco). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Tremco?*

Tremco Illbruck is een bedrijf dat producten voor afdichting, verlijming, vloerafwerking, waterdichting en passieve brandwerendheid produceert.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Tremco de volgende onderdelen:

- Terugkoppeling verbeterpunten Brzo-inspectie 2017;
- Rondgang;
- Risicostudies;
- Identificatie Noodsituaties;
- Bedrijfsnoodplan;
- Veiligheidscultuur.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Terugkoppeling verbeterpunten Brzo-inspectie 2017
- Noodplan is nagenoeg volledig, een aantal aspecten kunnen concreter gemaakt worden.
- Tijdens een test bleek een gedeelte van de brandbeveiligingsinstallatie te voldoen.
- Voor acties uit het AMV overleg wordt sinds de inspectie een monitoringssysteem gebruikt.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Tijdens de rondgang is vastgesteld dat brandwerende scheidingen moeten worden afgedicht;
- Tremco moet aantonen of nu alle risico's zijn beheerst;
- De opvolging van actiepunten uit oefeningen en veiligheidsoverleggen worden niet aantoonbaar opgevolgd;
- Tremco moet de startende veiligheidscultuur in de uitvoerende fase brengen;

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct

een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

- Tremco heeft geen procedure voor de identificatie van de noodgevallen.
- Actiepunten uit veiligheidsstudies worden door Tremco niet aantoonbaar opgevolgd/afgehandeld.
- Niet alle stellingen zijn voorzien van een stellingkaart.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.