

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vabix Holding B.V. te Driemanssteeweg 560, Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 20, 26 en 27 september 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Vabix Holding B.V. (verder te noemen Vabix). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Vabix?*

Vabix is een bedrijf waar koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen, op- en overgeslagen mogen worden.

Onlangs is Vabix overgenomen door Allround cargo handling uit Ridderkerk. De bedoeling is dat de gevaarlijke stoffen overgebracht worden naar de locatie van Vabix en dat de vestiging in Ridderkerk zich meer toelegt op niet gevaarlijke stoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Vabix de volgende onderdelen:

- Op basis van VBS element iii (de controle op de exploitatie):
  - controle op de exploitatie;
  - maatregelen;
  - onderhoudsysteem;
  - veilige uitvoering van werkzaamheden;
  - Plan Do Check Act cyclus;
- Scenario's (risicoanalyse);
- Ageing: algemeen;
- Veiligheidscultuur.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Op basis van VBS element iii (de controle op de exploitatie):
  - controle op de exploitatie  
De inspecties van de brandbestrijdingsmiddelen zijn tijdig uitgevoerd en bedrijfsgeraad bevonden. De magazijnstellingen worden tijdig geïnspecteerd.
  - maatregelen  
De opslagen en stellingen in de loodsen voldoen aan de eisen. De toegestane stoffen zijn per loods aangegeven.
  - onderhoudsysteem  
De tijdige uitvoering van inspecties en onderhoud van veiligheid gerelateerde onderdelen is geborgd.
  - veilige uitvoering van werkzaamheden en PDCA cyclus  
De tijdige controle op de correcte opslag van stoffen is procedureel geborgd.
- Scenario's (risicoanalyse):  
Bij de voor opslag relevante scenario's zijn voldoende maatregelen genomen om incidenten te beheersen.
- Ageing: algemeen:  
Het Pbzo document bezit beleid voor corrosie en degradatie. De leidingen zijn droog of met water gevuld.
- Veiligheidscultuur:  
Vabix bevindt zich qua veiligheidscultuur in een startende fase.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

Door het invullen van een self-assessment questionnaire op het gebied van de veiligheidscultuur kan een nul-situatie worden bepaald.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.