

Samenvatting BRZO inspectie Yara Sluiskil B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie:

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting:

Deze samenvatting heeft als doel om op publiek-vriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding:

Op 1, 2 en 3 december 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Yara Sluiskil B.V. te Sluiskil. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 10 december 2014 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Beschrijving Yara Sluiskil B.V.:

Producent van Stikstofmeststoffen, ammoniak, kooldioxide en salpeterzuur.

Het inspectieteam heeft gekeken naar de volgende onderdelen binnen het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van Yara:

- Identificatie van de vijf grootste gevaren binnen de ammoniak drukopslag en de Ureum 7 fabriek en de manier waarop deze gevaren beheerst worden
- De aanwezigheid en goede werking van de beheersmaatregelen
- De manier waarop Yara omgaat met de acties uit onderzoeken van (bijna) incidenten
- De manier waarop het management van Yara de werking van het VBS controleert en hierop bijstuurt.

Resultaten:

De volgende punten waren in orde:

- Het opleidings- en trainingssysteem
- De identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's in de Ureum 7 fabriek
- De manier waarop de aanwezige beheersmaatregelen ter voorkoming van zware ongevallen worden geïnspecteerd en onderhouden.
- De manier waarop het management van Yara de werking van het VBS controleert en hierop bijstuurt.

Tijdens de inspectie zijn opmerkingen gemaakt over:

- De beoordeling van de risico's van 2 scenario's van de ammoniak drukopslag
- Het vastleggen van de evaluatie van de brandweerinzet
- De achterstand van de geplande interne audits

Eindoordeel:

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.