

Samenvatting Brzo-inspectierapport Century Aluminum Vlissingen BV

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op maandag 23 februari en dinsdag 24 februari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Century Aluminum Vlissingen BV te Vlissingen. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 4 maart 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Century?

Century is gevestigd in het Sloe-gebied, gemeente Vlissingen, en produceert Anoden. Dit zijn koolstof blokken die worden gebruikt als stroomgeleiders in het elektrolyseproces waarmee aluminium wordt geproduceerd. De grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van anoden zijn petroleumcokes, steenkoolteerpek en anoderesten.

Wat controleerden het inspectieteam?

De inspecteurs controleerden bij Century de volgende onderwerpen:

- VBS element a (Onderdelen van het algemene beheerssysteem)
- VBS element b (De organisatie en de werknemers)
- VBS element c (De identificatie van de gevaren en beoordeling van risico's van zware ongevallen)
- VBS element d (Beheersing van de uitvoering)
- VBS element e (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)
- VBS element f (De planning voor noodsituaties)
- VBS element g (Het toezicht op de prestaties)
- VBS element h (Audits en beoordeling)
- En de koel- en bluswateropvang mogelijkheden

Het was een zogenaamde initiële inspectie, dat wil zeggen een inspectie voor de eerste keer in deze aanpak. Er is gekeken naar de aanwezigheid en de bruikbaarheid van de documenten die de organisatie hanteert.

Resultaten

Wat is op orde?

- De housekeeping is uitstekend (VBS d)
- De stoffenlijst was duidelijk en goed bruikbaar (VBS f)
- De beoordeelde documenten van het VBS systeem
- De bruikbaarheid van deze documenten
- Opvangcapaciteit van koel en bluswater (VBS f)

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- de beoordeling van de eigen prestaties (VBS h)
- het uitvoeren van audits (VBS h)

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:

Overtredingen in categorie 2

Het inspectieteam constateerde één overtreding in deze categorie:

Tijdens de rondgang door het bedrijf is valgevaar geconstateerd. Er waren geen deugdelijke collectieve of individuele maatregelen genomen om het valgevaar te voorkomen. Century heeft vervolgens direct passende maatregelen genomen.

Eindoordeel

Bij Century is een overtreding aangetroffen. Deze is inmiddels opgeheven. De inspecteurs constateerden ook verbeterpunten. Daarvan verwachten ze dat het bedrijf die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht, daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.