

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Bison International B.V. te Columbusweg 14, Goes

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 6 december 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Bison International B.V. (verder te noemen Bison). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Bison?

Bison is een lijmproducent en heeft een aparte locatie voor de opslag van de eindproducten. Vanwege de grote hoeveelheden aan opgeslagen verpakte gevaarlijke stoffen valt deze opslaglocatie onder het Besluit risico's zware ongevallen 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Bison de volgende onderdelen:

- Landelijk thema Ageing;
- Opvolging bevindingen uit de vorige inspectie;
- Controle tijdens de exploitatie;
- Preventiebeleid zware ongevallen;
- KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) ten behoeve van de Managementreview.

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging bevindingen uit de vorige inspectie;
- Good housekeeping;
- Actuele stoffenlijst voor de hulpdiensten.

Wat waren de verbeterpunten?

- Onderhoud blusvoorzieningen;
- Betrekken toxische effecten in de installatiescenario's.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 2:

- Niet alle risico's op zware ongevallen zijn betrokken in het Preventiebeleid zware ongevallen en het Veiligheidsbeheerssysteem;
- Door toepassing van het ALARP (As Low As Reasonably Practicable) principe in het rode gebied van de risicomatrix is er geen noodzaak tot het nemen van maatregelen bij onacceptabele risico's;
- In de koelcel zijn niet alle gevaren en risico's van het ontstaan van een mogelijke explosieve atmosfeer onderkend en geïdentificeerd;

Het inspectieteam constateerde 8 overtredingen in categorie 3:

- Het Preventiebeleid zware ongevallen is onvolledig en voldoet niet;
- Bison kan niet aantonen dat de aanwezige sprinklerbeveiliging in hal 3A het product 'contactlijm spray CS 570' kan beveiligen;
- In de expeditie-ruimte worden losse houten pallets opgeslagen buiten het vergunde vak en worden de houten pallets die worden opgeslagen ter plaatse van het vergunde vak te hoog opgeslagen;
- De onderdelen van het door het bevoegde gezag goedgekeurde uitgangspuntendocument die betrekking hebben op de goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie in hal 3B zijn niet binnen 5 jaar op actualiteit beoordeeld door een inspectie-instelling;
- De flowswitch van de sprinklerinstallatie functioneert niet correct;
- De vastgestelde KPI's zijn niet voldoende dekkend om een uitspraak te kunnen doen over het functioneren van het VBS;
- De KPI's van zowel de productielocatie als van het distributiecentrum worden bij elkaar opgeteld, waardoor niet inzichtelijk is wat de bijdrage is van het distributiecentrum;
- Er is geen beleid en onvoldoende overzicht van het beheer en controle van de risico's die samenhangen met verouderende apparatuur die geïnstalleerd is binnen de inrichting.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs elf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.