

Samenvatting Brzo inspectierapport bij Bison International DC te Goes

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 1 december 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Bison International DC te Goes. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 3 december 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Bison International DC?

Bison is een lijmproducent en heeft een aparte opslaglocatie voor gevaarlijke, brandbare en giftige stoffen. Vanwege de grote hoeveelheden opgeslagen stoffen valt deze opslaglocatie onder de BRZO wetgeving.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Bison International DC de volgende onderdelen:

- Plan van aanpak betreft de overtredingen en bevindingen maart 2015
- Vbs element i, De organisatie en het personeel
- Vbs element iii, De controle op de exploitatie
- Vbs element v, De planning voor noodsituaties
- Thema bluswatercapaciteit en opvang

Resultaten

Wat was op orde?

- Het opleidingsplan en –programma
- Het voorraadbeheerssysteem is actueel en compleet
- Medewerkers zijn goed op de hoogte van de procedures en werkzaamheden
- Het intern BHV plan is functioneel
- De stoffenlijst voor de hulpdiensten is actueel

Verbeterpunten (geen overtredingen)

- Er ontbreekt een opleidingsprocedure
- De specifieke BHV training gericht op de producten van Bison DC is onvoldoende

- De BHV organisatie is in de scenario's opgenomen voor het blussen van een beginnende brand, maar Bison DC dient haar BHV personeel hiervoor specifiek te trainen.

Overtredingen

Tijdens deze inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie vonden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving op de geïnspecteerde onderwerpen. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.