

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NAM Grijskerk UGS en Norg UGS te Grijskerk en Langelo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11, 12 en 13 mei 2016 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsregio Groningen het bedrijf NAM op de mijnbouwlocaties Grijskerk UGS en Norg UGS (verder te noemen GRK en NRG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is NAM?

De hoofdactiviteit op beide locaties is het injecteren en opslaan van aardgas in het gasreservoir en het terug produceren en drogen van aardgas uit datzelfde gasreservoir.

Wat controleerden de inspecteurs? De inspecteurs controleerden bij NAM de volgende onderdelen:

- Onderzoek zware ongevallen;
- Maatregelen bij een tweetal scenario's (blow-out en falen van productieheader);
- Wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- Controle en analyse (audits en beoordelingen);
- Controle op de exploitatie.

Resultaten

Wat was op orde?

- NAM heeft de geïdentificeerde technische en de organisatorische maatregelen goed gedocumenteerd. De maatregelen worden volgens haar (onderhouds)managementsysteem bijgehouden en waar nodig onderhouden.

Wat waren de verbeterpunten?

- Weghalen, buitenwerkingstellen en labelen of in goede staat brengen van de niet in gebruik zijnde onderdelen van de putinstallaties op GRK.
- Het afstemmen van de testfrequentie van de oscillerende monitoren op de locatie GRK op de borging van goede werking;
- Het duidelijker omschrijven van de definitie like-for-like vervanging in de MOC procedure;
- Het beter vastleggen van de activiteiten in MOC stappenplan;
- In WIMS een afwijking van de standaard werkwijze duidelijker vastleggen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.