

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NV Nederlandse Gasunie Groningen te Concourslaan 17, Groningen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 11 en 12 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo Staatstoezicht op de Mijnen en de veiligheidsregio het hoofdkantoor van NV Nederlandse Gasunie Groningen (verder te noemen Gasunie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Gasunie?*

Gasunie verzorgt via het hoofdgasleidingwerk het transport van aardgas in Nederland. Het beheer van het netwerk is in handen van 100% dochter Gasunie Transport Services BV (GTS BV). Een aantal locaties van GTS BV valt onder de werking van het Brzo 2015.

Daarnaast heeft Gasunie een aantal dochterondernemingen (asset-owners) voor ondergrondse aardgasopslag (EnergyStock BV), een leiding naar Engeland (BBL Company) en opslag van vloeibaar aardgas (Gasunie Peakshaver BV). Ook deze asset-owners hebben locaties die onder het Brzo 2015 vallen.

Het hoofdkantoor van Gasunie in Groningen is geen inrichting als bedoeld in het Brzo 2015, maar alle locaties worden vanuit dit hoofdkantoor aangestuurd en hanteren hetzelfde veiligheidsbeheerssysteem. De gezamenlijke inspectiediensten voeren jaarlijks een inspectie uit op het hoofdkantoor ter voorbereiding op de inspectie bij de locaties in het land. Tijdens deze inspectie wordt met name de gedocumenteerdheid van beleid, relevante documenten, procedures en werkinstructies beoordeeld.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderdelen:

- Veilige uitvoering onderhoudswerkzaamheden;
- Hercontrole handhaving MOC 2019;
- Opkomsttijden van de noodorganisatie en veiligheidscontouren uit het Noodplan;
- Hercontrole handhaving Drukapparatuur 2019.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Veilige uitvoering onderhoudswerkzaamheden:

Gasunie heeft het proces "Veilige uitvoering van de werkzaamheden" op een navolgbare wijze beschreven in procedures en werkinstructies. Er wordt rekening gehouden met conflicterende werkzaamheden en de samenwerkings- en coördinatieverplichtingen vanuit het Brzo 2015 en de Arbowetgeving.

Hercontrole handhaving MOC 2019:

De MoC procedure is zodanig aangepast, waardoor afhankelijk van het type wijziging (TMC, TMB, TMP) de juiste procedure met de daarbij behorende verantwoordelijkheden wordt doorlopen.

Hercontrole handhaving Drukapparatuur 2019:

Voor de 16 Brzo locaties heeft de Gasunie alle vaten- en leidingclassificatielijsten opgesteld. In deze lijsten is geïnventariseerd en een beoordeling gemaakt of de afzonderlijke installatiedelen onder de werkingssfeer van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 valt.

*Wat waren de verbeterpunten?*

Werkvergunningen:

Het altijd verstrekken van werkvergunningen aan medewerkers op de locaties Maasvlakte en Ommen is niet opgenomen in de procedure Werkvergunningen en moet worden toegevoegd.

Gasunie moet duidelijker omschrijven wanneer bij niet naleving van de voorschriften genoemd in een werkvergunning het werk wordt stilgelegd.

Uit de procedure Werkvergunningen blijkt niet op welke wijze Gasunie bij het reduceren van risico's rekening houdt met de arbeidshygiënische strategie.

Noodorganisatie:

Een duidelijke risicoafweging vanuit veiligheidsperspectief (voorkomen van zware ongevallen) voor het bepalen van de maximale opkomsttijden van de bedrijfsdeskundige ontbreekt. Of dit aspect leidt tot handhaving wordt tijdens de locatie-inspecties nader beoordeeld.

Noodplan:

De weergaven van veiligheidsafstanden op het veiligheidsinformatieblad (zogenaamde Gele-kaart) zijn onvolledig voor het gebruik voor de Brzo-locaties van Gasunie. Of Gasunie over nadere veiligheidsinformatie beschikt, zal tijdens de locatie-inspecties worden beoordeeld.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. Het ontbreken van een duidelijke risicoafweging voor de maximale opkomsttijden en onvolledige veiligheidsinformatie zou mogelijk aangemerkt kunnen worden als een overtreding, maar of deze twee aspecten leiden tot handhaving wordt tijdens de locatie-inspecties beoordeeld.