

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij EnergyStock B.V. te Zoutweg 3, Veendam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 november 2017 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsregio Groningen het bedrijf EnergyStock B.V. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is EnergyStock?

EnergyStock is een dochteronderneming van Gasunie en houdt zich bezig met de ondergrondse opslag van aardgas in zoutcavernes. Deze ondergrondse opslag vindt plaats op het mijnbouwwerk Zuidwending AGB.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspectie bij EnergyStock stond geheel in het teken van het landelijke thema Ageing (veroudering). Eerder in het jaar heeft de inspectie op het hoofdkantoor van Gasunie (moederbedrijf) plaatsgevonden. Hierbij is aangegeven hoe Gasunie omgaat met ageing. Tijdens deze inspectie is voornamelijk nagegaan hoe EnergyStock uitvoering geeft aan het beleid van Gasunie op het mijnbouwwerk en dan met name op de onderdelen:

Ageing: Algemeen

Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation

Ageing: Koel- en bluswaterleidingen

Resultaten

Wat was op orde?

Gasunie en EnergyStock hebben een duidelijk beleid hoe omgegaan moet worden met ageing van haar procesinstallatie;

Geïsoleerde leidingen en andere aan corrosie onderhevige installatieonderdelen worden overeenkomstig het beleid onderhouden en geïnspecteerd;

Voor het blusgassysteem is een duidelijk systeembeleidsplan dat ingaat op ageing. Het blusgassysteem wordt structureel en planmatig geïnspecteerd, getest en onderhouden.

Wat waren de verbeterpunten?

Beter vastleggen hoe het inspecteren en testen van de ondergrondse bluswaterringleiding met hydranten uitgevoerd moet worden en wat de afkeurcriteria zijn.

Het veilig betreden van de ruimte waar de blusgascilinders staan opgesteld is een aandachtspunt.

Het treffen van maatregelen om veroudering van hydranten te beperken.

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten, maar geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het opvolging geeft aan de verbeterpunten.