

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nouryon Gasolieopslag: De Marssteden Enschede te Boortorenweg 27, Hengelo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 16 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nouryon Gasolieopslag De Marssteden Enschede (verder te noemen GOME). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is GOME?

GOME is een mijnbouwlocatie voor ondergrondse opslag van gasolie (diesel) in zoutcavernes. In bestaande zoutcavernes in Enschede wordt ten behoeve van strategische voorraad van Nederland gasolie opgeslagen. Door de grote hoeveelheid opgeslagen gasolie valt deze inrichting onder de verplichtingen van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GOME de volgende onderdelen:

- De wijze hoe invulling is gegeven aan de verbeterpunten uit de vorige inspectie
- De wijze en de systemen voor de bewaking van de putintegriteit
- Visuele inspectie van de opslaglocatie

Resultaten

Wat was op orde?

- Het bedrijf heeft duidelijk gemaakt dat de verbeterpunten vanuit de vorige Brzo inspectie zijn opgevolgd
- Het monitoren van de putdrukken en het rapporteren van deze gegevens
- Het inspecteren en onderhouden van de putten
- De opslaglocatie zag er netjes en verzorgd uit
- De putwerkzaamheden vonden veilig plaats overeenkomstig de werkvergunning

Wat waren de verbeterpunten?

- Voor putintegriteit dient het zorgsysteem op onderdelen aangevuld en geïmplementeerd te worden;
- De wekelijkse controlelijst voor operators dient verder aangevuld te worden;
- De opvolging van verbeterpunten uit de wekelijkse controlelijst dient (in het digitale systeem) aantoonbaar gemaakt te worden
- De standaard werkvergunningformulieren inhoudelijk te controleren en in lijn te brengen met de praktijk.
- De werkinstructies in het management systeem moeten worden geactualiseerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs geen overtreding geconstateerd. De inspecteurs hebben acht verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat zij deze gaat uitvoeren.