

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij A.S. Watson B.V. gevestigd aan de Poort van Midden Gelderland Rood 24 te Heteren

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 23 februari 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio het bedrijf A.S. Watson B.V. (verder te noemen AS Watson). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 februari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is A.S. Watson?

AS Watson is een groot opslag- en distributiecentrum voor drogisterij artikelen met daarbij de opslag van emballage met gevaarlijke stoffen.. Vanuit de locatie Heteren worden de winkels in de Benelux en Frankrijk bevoorraadt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij AS Watson de volgende onderdelen:

- opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2015 en 2016;
- landelijk thema-inspectie 'ageing';
- toepassen van de wijzigingsprocedure.

Resultaten

Wat was op orde?

- De sprinklerinstallatie wordt door een gecertificeerde instantie geïnspecteerd. Hieraan gaat een pre-inspectie aan vooraf.

Wat waren de verbeterpunten?

- AS Watson moet de verouderingsmechanismen beschouwen vanuit de veiligheidsstudies (VBS-ii), verankeren in het beleid en het VBS.
- Voor de betrouwbare werking van technische installaties die aan veiligheid gerelateerd zijn moet AS Watson in haar VBS de actuele (veiligheids-)norm borgen,
- AS Watson kan zich nog verbeteren door een actievere houding aan te nemen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- AS Watson heeft de vastgestelde wijzigingsprocedure niet toegepast op de tijdens de inspectie beschouwde wijzigingen.
- opvolging bevindingen vorige inspecties; AS Watson heeft de bevindingen uit de inspecties van 2015 en 2016 met onvoldoende diepgang en snelheid/voortvarendheid opgevolgd.

Het inspectieteam constateerde overtreding Wet algemene bepaling Omgevingsrecht, milieu. In 2015 en 2016 hebben ongewone voorvallen met de sprinklerleiding plaatsgevonden. AS Watson had deze voorvallen ingevolge de bepalingen in de Wet milieubeheer moeten melden. Dit is niet gebeurd. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen zal buiten deze inspectie om namens het bevoegd gezag (de provincie Gelderland) een handhavingstraject opstarten.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen in het kader van het Brzo 2015 geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.

De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.