

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Aspen Oss B.V. - locatie Moleneind, Kloosterstraat 6 te Oss

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 en 8 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Aspen Oss B.V. - locatie Moleneind (verder te noemen Aspen). Daarnaast maakte een onaangekondigde inspectie op 12 september 2019 deel uit van de inspectie. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Aspen?

Aspen Oss B.V. produceert op (bio-)chemische wijze, actieve farmaceutische ingrediënten voor de farmaceutische industrie.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Aspen de volgende onderdelen:

- de opvolging van de actiepunten van de BRZO-inspectie 2018;
- de organisatie en het personeel;
- Implementatie en beheersing van wijzigingen;
- de noodorganisatie en de stoffenlijst;
- een beschreven scenario;
- de passieve brandbeveiliging;
- het faalmechanisme vermoeiing in risicostudies;
- de keuring en inspectie van drukapparatuur.

Resultaten

Wat was op orde?

- de opvolging van de acties van de BRZO-inspectie 2018 is goed opgepakt;
- de organogrammen van de organisatie zijn voldoende actueel;
- in de functieomschrijvingen is veiligheid als een duidelijke verantwoordelijkheid opgenomen;
- er is een verbetertraject voor de beheersing van wijzigingen in gang gezet;
- er is een goede inventarisatie uitgevoerd van de passieve brandbeveiliging, die ook goed worden onderhouden;
- de aanwezige noodorganisatie is voldoende op orde;
- de inventarisatie en classificatie van ex-zorgplicht apparatuur is compleet uitgevoerd;
- de risico's van vermoeiing worden voldoende onderkent in het beleid en het onderhoud is hier op afgestemd;
- installatie-onderdelen worden zodanig uitgevoerd dat risico's van vermoeiing worden ondervangen en onderhoud vindt aantoonbaar plaats.

Wat waren de verbeterpunten?

- indien restructies aangepast worden, beoordeel dan direct en navolgbaar de eventuele consequenties;
- borg dat besluiten tot het aanpassen van een uitvoeringsdatum eenduidig worden gedocumenteerd;
- leg specifiek vast welke technische en organisatorische beheersmaatregelen in de praktijk aanwezig zijn voor het beoordeelde scenario;
- borg beter dat veiliggestelde en te ontmantelen installatiedelen als zodanig voor eenieder duidelijk herkenbaar zijn.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

De lijst gevaarlijke stoffen is voor hulpdiensten nodig om adequaat incidenten te kunnen bestrijden. De beschikbare lijst is niet actueel en niet compleet. Aspen wijkt hiermee af van haar eigen beleid. De gevaar- en veiligheidsinformatie is niet voor alle aanwezige gevaarlijke stoffen beschikbaar, het aanvalsplan met de locatie en hoeveelheden van de gevaarlijke stoffen van de PGS-15 opslag is niet aanwezig en er zijn gevaarlijke stoffen aangetroffen die niet bij de Shift-Lead bekend waren.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.