

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Zwolle te Katwolderweg 10, Zwolle

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 16 mei 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Zwolle (verder te noemen Varo). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 mei 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Varo?

Varo Energy Tankstorage B.V. is een bedrijf voor opslag van brandbare vloeistoffen in opslagtanks (benzine- en diesel producten). Voorts vindt er ook opslag plaats van vloeibare chemicaliën die aan de brandbare vloeistoffen worden toegevoegd. De aan- en afvoer van deze producten gebeurt met tankschepen en tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Varo de volgende onderdelen:

- Opvolging aandachtspunten inspectie 2016
- Ageing (veroudering)

Resultaten

Wat was op orde?

- De bevindingen uit de inspectie van 2016 zijn opgepakt. Twee bevindingen zijn nog niet afgerond..
- Alle elementen van ageing zijn geïnterviewd en worden onderhouden.

Wat waren de verbeterpunten?

- Twee acties uit de bevindingen van de inspectie van 2016 lopen nog. Het taggen van de beveiligingen is nog niet gereed. Voor de uitvoering wordt een plan van aanpak opgesteld.
- De staat van de ondergrondse bluswaterleiding is onbekend. Dit moet in kaart worden gebracht.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.