

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Citters Beheer BV te Europaweg zuid, Vlissingen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 13, 24 en 25 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Van Citters Beheer BV (verder te noemen VCB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is VCB?*

VCB is de beheersorganisatie welke is belast met het veilig saneren en ontmantelen van de voormalige Thermphos locatie.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspectie heeft plaatsgevonden in het kader van het veilig uitvoeren van de ontmantelingswerkzaamheden. De onderwerpen waren:

- Veilig werkvergunning en taakrisicoanalyse;
- Onderhoud van de inbedrijf zijnde installatiedelen;
- Noodorganisatie;
- Onderzoek van incidenten;
- Plantinspectie.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Onderhoud en inspectie van de calciner en tankput 5;
- Aanwezigheid medische dienst 24/5;
- Inrichting bedrijfsbrandweer in relatie tot de scenario's.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Uitvoeren Taak Risico Analyse (TRA) in relatie tot de werkzaamheden;
- Toezicht op de beheersmaatregelen (labeling fosforvaten, gevaarssignalering, gebruik aluminium-bedampte pakken);
- De volledigheid van het melden, registreren, onderzoeken en het leren van (bijna) incidenten;
- Beheer van noodvoorzieningen (springkuipen en communicatie).

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3:

Er was onvoldoende effectief toezicht gericht op het voorkomen of beperken van de risico's die zijn verbonden aan de te verrichten werkzaamheden en de daarop voorgeschreven beheersmaatregelen.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding van de arbeidsomstandighedenwet geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.