

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V. te Autrichehavenweg 10, Westdorpe

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 4 en 5 dec 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V. (verder te noemen Vlaeynatie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 december 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Vlaeynatie?*

Het is een op-, overslag- en verpakkingsbedrijf van kunstmeststoffen. Daarnaast worden deze stoffen gemengd. Vlaeynatie is een BRZO bedrijf vanwege de grote hoeveelheid opgeslagen oxiderende stoffen en kaliumnitraat.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Vlaeynatie de volgende onderdelen:

- Terugkoppeling bevindingen vorige inspectie
- Risicobeoordeling
- Veilig uitvoeren van werkzaamheden
- Maatregelen
- Onderhoudssysteem

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Terugkoppeling bevindingen vorige inspectie
- Risicobeoordeling
- Onderhoudssysteem

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Scenario's moeten worden herzien op juistheid van de opgevoerde maatregelen
- Veiligwerkvergunning moet worden aangevuld met specifieke maatregelen
- Veiligheidsrondes moeten effectief worden uitgevoerd
- De gegevens op de stoffenlijst voor de hulpdiensten moeten worden aangevuld
- De opslagruimten voor de producten moeten worden aangepast conform de richtlijnen
- De veiligheidsstudies en de scenario's moeten gecontroleerd worden op onderhoudsaspecten en indien van toepassing opnemen in het onderhoudsmanagementsysteem

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

De bereikbaarheid van de noodvoorzieningen zoals brandblussers, vluchtdeuren, noodstoppen en een hydrant was geblokkeerd. Dit is verholpen gedurende de inspectie.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.