

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vlaeynatie B.V. te Autrichehavenweg 10, Westdorpe

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 3 en 4 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vlaeynatie B.V. (verder te noemen VLN en SQM). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Toelichting: de omgevingsvergunning staat op naam van Vlaeynatie, maar het veiligheidsbeheerssysteem omvat grotendeels de bedrijfsvoering van Vlaeynatie en SQM Holland B.V. (voorheen: Plantacote B.V.).

Wat voor een bedrijf is VLN en SQM?

Het is een op-, overslag- en verpakkingsbedrijf van kunstmeststoffen. Daarnaast worden deze stoffen gemengd. Vlaeynatie is een BRZO bedrijf vanwege de grote hoeveelheid opgeslagen oxiderende stoffen, kaliumnitraat en ammoniumnitraat.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij VLN en SQM de volgende onderdelen:

- Opvolging acties vorige Brzo inspectie;
- Instructiefilms veiligheid;
- Veiligwerkvergunningen;
- Veiligheidsmiddelen;
- BHV- en noodorganisatie;
- Stoffenlijst voor hulpdiensten;
- Actualiteit veiligheidsrapport;
- Juistheidscontrole kwantitatieve risico analyse (QRA).

Resultaten

Wat was op orde?

- De QRA is in overeenstemming met de vergunde situatie en is met de juiste rekenmethode opgesteld;
- Opvolging actiepunten vorige Brzo inspecties.

Wat waren de verbeterpunten?

- Procedures aanpassen waardoor het veiligheidsrapport actueel wordt gehouden, met name bij belangrijke wijzigingen;
- Het veiligheidsrapport aantoonbaar vijf jaarlijks bezien;
- De QRA en de rekenfile op een aantal detailpunten aanpassen;
- Instructiefilms aangaande veiligheid aantoonbaar structureel aan de verschillende doelgroepen tonen en de opgedane kennis toetsen;
- Contractorfirma's en uitvoerenden dienen te beschikken over een VCA certificaat of een vergelijkbare opleiding;
- Onmiddellijk en effectief kunnen gebruiken van veiligheidsmiddelen zoals brandkranen, oogdouches en voorzieningen ter bepaling van de lokale windrichting;
- Directe bereikbaarheid van de bedrijfshulpverlening (BHV);
- Uitvoeren van toezicht, ook als het beheer van apparatuur uitbesteed is aan een externe firma;
- Het aantoonbaar herbeoordelen van actiepunten bij overschrijding van de einddatum.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- Binnen het bedrijf is een incomplete stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten aanwezig. Het in de inrichting aanwezige ammoniumnitraat (ca. 62 ton) ontbrak op de stoffenlijst. Deze overtreding is tijdens de Brzo inspectie ongedaan gemaakt;
- Het werkvergunningproces is onvoldoende geborgd en niet volledig beschreven.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.