

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Zandleven Coatings te Snekertrekweg 57 -59, Leeuwarden

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 16 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio Groningen het bedrijf Zandleven Coatings (verder te noemen Zandleven). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Zandleven?

Zandleven is een producent van tweecomponenten verfsystemen. Binnen Zandleven worden coatings op basis van harsen en oplosmiddelen geproduceerd. Ten behoeve van het productieproces zijn binnen Zandleven een laboratorium, productiehallen en opslagruimtes aanwezig.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Zandleven de volgende onderdelen:

- Genomen maatregelen naar aanleiding van de bevindingen uit de vorige inspectie.
- Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties.
- Audits.
- Management review/directiebeoordeling.
- Rapportage en maatregelen ter voorkoming van explosie gevaar.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van de bevindingen van voorgaande jaren zijn deels uitgevoerd.
- Zandleven heeft procedures opgesteld voor het uitvoeren van de directiebeoordeling, interne audits en monitoring en prestatie meting.
- Zandleven heeft een explosieveiligheidsdocument opgesteld.
- Bronnen met brandbare stoffen welke kunnen leiden tot explosiegevaar zijn geïnventariseerd.
- Gevaarsbronnen welke kunnen leiden tot explosiegevaar zijn op systematische wijze in het explosieveiligheidsdocument opgenomen.
- Maatregelen ter voorkoming van het explosiegevaar zijn in het explosieveiligheidsdocument beschreven.
- De nog te nemen maatregelen zijn in het explosieveiligheidsdocument als actiepunten beschreven.

Wat waren de verbeterpunten?

- Er staan nog actiepunten open van de bevindingen uit de Brzo-rapportages van 2017 en 2018.
- Ruimtelijke ventilatie in de opslag bovengrondse tanks en pompenkamer is niet aanwezig.

- De plaatselijke ventilatie is in de productie hallen niet voldoende.
- In de productiehallen is niet duidelijk aangegeven waar explosiegevaar aanwezig is.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- Het explosieveiligheidsdocument van Zandleven is nog niet compleet en de te nemen acties ter voorkoming van explosiegevaar dienen duidelijk met een tijdsplanning in het plan van aanpak te worden opgenomen.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- Zandleven heeft onvoldoende invulling gegeven aan het monitoren per VBS-element. Zandleven voert de procedure "Prestatiemeting en monitoring" in de praktijk niet uit.
- Zandleven voert geen interne audits uit.
- De procedure Directiebeoordeling is op een aantal punten onvolledig. De benodigde documenten voor het goed kunnen uitvoeren van een directiebeoordeling ontbreken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.