

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij HG International B.V. te Damsluisweg 70, Almere

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1, 2 en 22 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf HG International B.V. (verder te noemen HG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is HG?

HG is een producent van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen voornamelijk voor consumenten. De hoeveelheid opslagen gevaarlijke stoffen, benodigd voor het produceren van deze producten, maakt dat HG onder het Brzo valt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij HG de volgende onderdelen:

- hoe wordt het beleid uitgevoerd
- hoe gaat HG om met wijzigingen
- kent HG de risico's
- hoe gaat HG om met de maatregelen die genomen zijn
- hoe heeft HG vastgelegd hoe zij omgaat met noodsituaties
- de stoffenlijst

Resultaten

Wat was op orde?

- een vorkheftruckchauffeur is op de hoogte van de gevaren van de gevaarlijke stoffen waarmee hij werkt. Hij kent de noodmaatregelen die hij moet nemen bij het vrijkomen van een gevaarlijke stof.
- er worden controles uitgevoerd op de naleving van procedures en werkinstructies
- HG heeft een methode voor het vooraf vaststellen van noodsituaties
- er wordt door HG ongevalsonderzoek uitgevoerd

- er worden door HG veiligheidsobservatierondes uitgevoerd
- Voor de opslagtanks 13 t/m 18 voldoet HG aan de omgevingsvergunningen

Wat waren de verbeterpunten?

Het PBZO beleid moet op een aantal punten worden verbeterd:

- begrips bepalingen en beginselen voor het handelen duidelijk beschrijven - de "What-if methode voor het uitvoeren van veiligheidsstudies beschrijven
- specifieke doelstellingen ten aanzien van veiligheid definiëren en opnemen
- vaststellen welke ongevallen het grootste risico veroorzaken en deze vastleggen in het beleid, en communiceren naar de medewerkers

In de magazijnen moet het volgende worden verbeterd:

- werkinstructies voor het vullen van de opslagtank met isopropylalcohol (IPA) en het lossen van tankwagens met IPA beschikbaar maken voor operators
- HG dient te borgen dat bij elke lossing de daarvoor bedoelde goot vrij is van afval (papier, etc) en kan worden gebruikt voor de opvang van gelekte vloeistoffen
- HG moet er voor zorgen dat de opvolging van actiepunten wordt geregistreerd op een plaats die toegankelijk is voor controle
- HG moet de veiligheidsobservatie-rondes overeenkomstig eigen beleid uitvoeren

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 8 overtredingen in categorie 2:

- HG heeft niet vastgelegd wat de risico's zijn van twee installaties die zijn geïnspecteerd.
- De procedure voor risicobeoordeling zorgt er niet voor dat de risico's bekend worden
- De uitgevoerde studies van de 'magazijnen leveren niet alle risico's op
- Een groot aantal pallets worden niet goed ondersteund door de stellingen
- HG kan niet aangeven dat de stellingen veilig ontworpen, bebouwd en gebruikt worden, door het ontbreken van gegevens bij HG.
- HG past haar procedure voor wijzigingen niet volledig toe
- HG heeft de gevaren op de losplaats van tankauto's niet allemaal in beeld
- HG heeft geen criteria wanneer welke studie moet worden uitgevoerd voor het ontdekken van de gevaren

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Het PBZO is niet aangepast aan het Brzo2015 en het beleid dat is opgenomen in het PBZO wordt niet gehanteerd bij de identificatie en beoordeling van gevaren

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs negen overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtredingen binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.